

Installing TCD12 (without opening the sensor) / Installare il TCD12 (senza aprire il sensore) / Den TCD12 installieren (ohne den Sensor zu öffnen) / Installer le TCD12 (sans ouvrir le capteur) / Instalar el TCD12 (sin abrir el sensor) / Installer TCD12 (uden at åbne sensoren)

1. Mount TCD12 on the DIN rail.
2. Insert the wires in TCD12.

1. Montare il TCD12 a guida DIN.
2. Inserire i cavi nel TCD12.



1. Den TCD12 auf der DIN-Schiene montieren.
2. Die Kabel in den TCD12 einführen.

1. Monter le TCD12 à rail DIN.
2. Insérer les câbles dans le TCD12.



1. Montar el TCD12 con carril DIN.
2. Introducir los cables en el TCD12.

1. Monter TCD12 på DIN-skinne.
2. Indsæt kablerne i TCD12.

1



2



Creating the TCD bus / Creare il bus TCD / Den TCD-Bus herstellen / Créer le bus TCD / Crear el bus TCD / Opret TCD-bussen

1. Create the TCD bus following the diagram and using suitably long TCD12WS cables.
2. Mark the TCD12 with its position ID on the TCD bus.
3. Check TCD12s status and configure them.

1. Creare i bus TCD seguendo lo schema riportato e usando cavi TCD12WS di lunghezza opportuna.
2. Riportare sul TCD12 l'identificativo della sua posizione sul bus TCD.
3. Verificare lo stato dei TCD12 e configurarli.



1. Zur Herstellung des TCD-Busses ist der abgebildete Schaltplan zu befolgen. Dazu müssen Kabel TCD12WS in geeigneter Länge verwendet werden.
2. Den TCD12 mit der Kennung seiner Lage am TCD-Bus markieren.
3. Den Status der TCD12 kontrollieren und diese konfigurieren.

1. Créer les bus TCD en suivant le schéma reporté et en utilisant des câbles TCD12WS de longueur opportune.
2. Reporter sur le TCD12 le numéro d'identification de sa position sur le bus TCD.
3. Vérifier l'état des TCD12 et les configurer.

1. Crear los bus TCD siguiendo el esquema adjunto y usando cables TCD12WS de largo oportuno.
2. Colocar en el TCD12 la identificación de su posición en el bus TCD.
3. Comprobar el estado de los TCD12 y configurarlos.


1. Opret TCD-busserne ved at følge diagrammet og ved brug af TCD12WS-kabler med den korrekte længde.
2. Anbring skiltet på TCD12 i den korrekte position på TCD-bussen.
3. Kontrollér tilstanden af TCD12'erne, og konfigurér dem.

1



TCD12WSS2T1030	30 cm
TCD12WSS2T1050	50 cm
TCD12WSS2T1100	100 cm
TCD12WSS2T1200	200 cm
TCD12WSS2T1300	300 cm
TCD12WSS2T1500	500 cm


2






3



Installation instruction
WM50
Instruction manual
WM50



Dismantling TCD12 from the DIN rail / Smontare il TCD12 da guida DIN / Den TCD12 von der DIN-Schiene abmontieren / Démontez le TCD12 du rail DIN / Desmontar el TCD12 desde carril DIN / Afmonter TCD12 fra DIN-skinne



	Installation instruction WM50	www.productselection.net/MANUALS/UK/WM50_im_inst.pdf
	Instruction manual WM50	EN: www.productselection.net/MANUALS/UK/WM50_im_use.pdf
		IT: www.productselection.net/MANUALS/IT/WM50_im_use.pdf
		DE: www.productselection.net/MANUALS/DE/WM50_im_use.pdf
		FR: www.productselection.net/MANUALS/FR/WM50_im_use.pdf
		ES: www.productselection.net/MANUALS/ES/WM50_im_use.pdf
		DA: www.productselection.net/MANUALS/DK/WM50_im_use.pdf



CARLO GAVAZZI Controls SpA
via Safforze, 8 32100 Belluno (BL) Italy
www.gavazziautomation.com
info@gavazzi-automation.com
info: +39 0437 355811 / fax: +39 0437 355880