



Manual de Instrucciones

W

M

3

0


9

6


Display, Programación

Sistema Modular

Clase 0,2 A/V



Control



Gracias por elegir nuestros productos

WM30 96:


- Alta precisión (clase 0,2 A/V);
- Excelente capacidad de cálculo para un rápido análisis de las señales (análisis FFT de distorsión armónica, hasta armónico nº 32);
- Óptima capacidad de conexión.

El equipo WM30 96 es la última respuesta tecnológica a sus necesidades de análisis de calidad de la red.

Además, nuestra compañía cuenta con la certificación ISO9001/VISION 2000, una dilatada experiencia en este campo y una amplia representación en Europa y en todo el mundo. Todo esto porque deseamos ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio y los mejores productos del mercado.

Bienvenido a Carlo Gavazzi. Le felicitamos por su acertada elección. Consulte nuestra gama de productos en la página web de CARLO GAVAZZI:
www.gavazzi-automation.com

INTRODUCCIÓN AL WM30



DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

- 1 Avisadores de alarmas virtuales activas.
 - 2 Indicador de consumo de energía (kWh) en curso mediante destello proporcional a la energía medida (cuanto más alta es la frecuencia del destello, mayor es la energía consumida. Frecuencia máxima de 16Hz según la normativa EN5047-1).
- El teclado está dividido en dos áreas, el área superior está dedicada a las medidas con acceso directo a las específicas páginas de visualización.
- 3 Visualización de las páginas de los contadores: a cada presión de la tecla corresponde la visualización de una página de los contadores de energía diferente (véase a continuación la tabla con las páginas de medida).
 - 4 Visualización de la tensión, intensidad y frecuencia (véase a continuación la tabla con las páginas de medida).
 - 5 Visualización del cosφ y de las potencias instantáneas (véase a continuación la tabla con las páginas de medida).
 - 6 Visualización de armónicos (véase a continuación la tabla con las páginas de medida).

El teclado del área inferior está dirigido sobre todo a la programación del instrumento.

- 7 Salida de los submenús, salida de la programación.
- 8 Tecla "arriba", permite el desplazamiento de los menús y el incremento de los valores a configurar.
- 9 Tecla "abajo", permite el desplazamiento de los menús y la disminución de los valores a configurar.
- 10 Acceso al menú de programación: **mantenga pulsado al menos 2 segundos para acceder al menú de programación.**

En el modo de medida, las teclas 8 y 9 permiten la visualización de los valores MAX y dmd de las variables visualizadas.



Las teclas son sensibles al tacto. Para verificar su efectivo accionamiento a cada presión de cualquier tecla se enciende un icono en el display.

FUNCIONES ADICIONALES DE LAS TECLAS

Las teclas marcadas por un doble ícono tienen una doble función, para acceder a la función secundaria mantenga pulsada un largo rato la tecla correspondiente a la función deseada.



Acceso a las páginas de información del instrumento: normativas de referencia, versión del firmware, año de producción.



Tecla "Home" desde cualquier página de medida, desde cualquier menú se vuelve a la pantalla de inicio (que el usuario puede personalizar). **Si se está en el menú de programación no se guardarán los datos que eventualmente se han insertado.**




Manteniendo pulsada la tecla 8 se accede a la puesta a cero de los valores MAX de las variables visualizadas.

Manteniendo pulsada la tecla 9 se accede a puesta a cero de los valores dmd de las variables visualizadas.

La puesta a cero ha de confirmarse con la tecla 10.

Se recomienda activar las teclas con el dedo índice.

INTRODUCCIÓN AL WM30



LOS ICONOS DEL DISPLAY



PUNTOS DE CONSIGNA DE ALARMA

Alarma máx.	Alarma mín.


DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY

- 1** Barra gráfica que muestra la potencia activa y aparente consumida en relación con la potencia instalada.
- 2** Indicaciones de desfase inductivo L, -L, o capacitivo C, -C de la fase.
- 3** Indicación de la medida fase-neutro L1 o fase-fase L12.
- 4** Indicación de la medida fase-neutro L2 o fase-fase L23 o de la asimetría fase-fase VLL.
- 5** Indicación de la medida fase-neutro L3 o fase-fase L31 o de la asimetría fase-neutro VLn.
- 6** Indicación de la unidad de ingeniería y del multiplicador: k, M, V, W, A, var (VAr), PF (Pf), Hz, An.
- 7** ALR: está activada la función de visualización de las alarmas. PROG: está activada la función de programación.
- 8** Área dedicada a la visualización de los contadores y de los mensajes de texto, fecha y hora (formato: dd.mm.aa/hh:mm). Contadores de energía (véase la tabla de la página a continuación).
- 9** Indicación de: dmd, THD% o Máx.
- 10** Indica que todos los valores instantáneos visualizados son del sistema.
- 11** Alarma de error de secuencia de fase.
- 12** Programación del instrumento habilitada.
- 13** Programación del instrumento deshabilitada.
- 14** Transmisión (TX) y recepción (RX) de datos, a través de la comunicación de red, en curso.


Nota: el visualizador está dotado de retroiluminación con tiempo de iluminación programable de 0 minutos (siempre encendido) a 255 minutos.

INTRODUCCIÓN AL WM30



01



02



03



CÓMO AJUSTAR LOS VALORES

Con el WM30 el ajuste de los valores es todavía más sencillo, pudiendo aumentar o reducir cada uno de los dígitos y pudiendo obtener fácilmente el valor deseado o cambiarlo directamente de un múltiplo a otro. Ejemplo: uso del menú referente al ajuste de valores.

01 Durante la fase de programación el instrumento proporciona información de gran utilidad:

- a** reconocimiento del modo de programación;
- b** número de identificación del menú (ver también diagrama de flujo de programación);
- c** editar e identificar la línea que se va a ajustar;
- d** cursor que identifica el dígito que se va a ajustar;
- e** límite máximo y mínimo de la variable seleccionable.

02 Utilizar la tecla **6** para aumentar o reducir el dígito detectado por el cursor **(d)**. Para ajustar otro dígito mover el cursor hasta el dígito deseado mediante la tecla **4**, cada pulsación de la tecla corresponde a un desplazamiento del cursor **(d)** hacia la izquierda.

03 Cuando se llega con el cursor **(d)** al último dígito a la izquierda, si se pulsa de nuevo la tecla **4** se puede cambiar el punto decimal y el multiplicador **(f)** (k o M), el texto "dP" (punto decimal) **(g)** parpadeando indica que el instrumento puede realizar esta función. Para modificar la posición del punto decimal y el multiplicador utilizar la tecla **6** para obtener el valor deseado.

Para confirmar el valor establecido pulsar la tecla **7**.

Para cancelar la operación en curso y volver al estado inicial pulsar la tecla **5**.

Para cancelar la operación en curso y volver a la página "Inicial" pulsar la tecla **5** manteniéndola pulsada como mínimo 2 segundos.

Selección	Descripción	Notas
A	Asignación de costes	Medición de energía consumida
B	Control de costes	Medición de energía consumida y parcial
C	Asignación compleja de costes	Medición de energía consumida y generada (total y parcial)
D	Solar	Medición de energía consumida y generada con funciones básicas de analizador de redes
E	Análisis complejo de costes y calidad de la red	Medición de energía consumida y generada (total y parcial) y analizadores de Red
F	Análisis de costes y calidad de la red	Energía consumida y analizadores de calidad de la Red
G	Análisis avanzado de energía y calidad de la red para generación de potencia	Ánálisis completo de contadores y de calidad de la red

NOTAS

WM30-96 está dotado de la función "Easy-prog" que permite la inmediata visualización de manera sencilla, rápida y clara de las mediciones del instrumento poniendo disponibles sólo determinadas variables según sea la aplicación a la que el instrumento está dirigido. Las aplicaciones disponibles se mencionan arriba.

Para disfrutar de todo el potencial del instrumento seleccione la aplicación G, la cual le permitirá un completo y detallado análisis de la energía eléctrica.


	Nº	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Línea 5	Nota	Aplicaciones											
								A	B	C	D	E	F	G					
	0	Pantalla de inicio		Programable				X	X	X	X	X	X	X					
	1	Total kWh (+)	Según la última página visualizada de variables instantáneas					X	X	X	X	X	X	X					
	2	Total kvarh (+)						X	X	X	X	X	X	X					
	3	Total kWh (-)								X	X	X		X					
	4	Total kvarh (-)								X	X	X		X					
	5	kWh (+) parc.								X	X		X	X					
	6	kvarh (+) parc.								X	X		X	X					
	7	kWh (-) parc.									X	X		X					
	8	kvarh (-) parc.									X	X		X					
	9	Horas de funcionamiento (99999999.99)									X	X	X	X					
	10	Sec. fase	VLN Σ	VL1	VL2	VL3	Max, dmd			X	X	X	X						
	11	Sec. fase	VLN Σ	VL1-2	VL2-3	VL3-1				X	X	X	X						
	12	Sec. fase	An	AL1	AL2	AL3				X	X	X	X						
	13	Sec. fase	Hz	"ASY"	VLL sys (% asy)	VLL sys (% asy)				X	X	X	X						
	14	Sec. fase	VA Σ	VA L1	VA L2	VA L3					X	X	X						
	15	Sec. fase	var Σ	var L1	var L2	var L3					X	X	X						
	16	Sec. fase	W Σ	WL1	WL2	WL3					X	X	X						
	17	Sec. fase	PF Σ	PF L1	PF L2	PF L3					X	X	X						
	18	Sec. fase		THD V1	THD V2	THD V3						X	X						
	19	Sec. fase		THD V12	THD V23	THD V31						X	X						
	20	Sec. fase		THD A1	THD A2	THD A3						X	X						



No	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Línea 5	Nota	Aplicaciones						
							A	B	C	D	E	F	G
1	Lot n. xxxx	Yr.xx (año)	rEL	A.01	1...60 (min) "dmd"		x	x	x	x	x	x	x
2	Conn. xxx.x (3ph.n/3ph/3ph./ 3ph.2/1ph/2ph)	CT.rA	1.0 ... 99.99k	Pt.rA	1.0...9999		x	x	x	x	x	x	x
3	LED PULSE kWh	0,001 a 1000 kWh por pulso					x	x	x	x	x	x	x
4	PULSE OUT1 kWh/kvarh	0,001 a 1000 kWh/kvarh por pulso	+/- tot/PAr				x	x	x	x	x	x	x
5	PULSE OUT2 kWh/kvarh	xxxx kWh/kvarh por pulso	+/- tot/PAr				x	x	x	x	x	x	x
6	REMOTE OUT	out1	on/oFF	Out2	on/oFF		x	x	x	x	x	x	x
7	AL1	variable	Set 1 (ajustar)	Set 2 (ajustar)	(measurement)				x	x	x	x	x
8	AL2	variable	Set 1 (ajustar)	Set 2 (ajustar)	(measurement)				x	x	x	x	x
9	AL3	variable	Set 1 (ajustar)	Set 2 (ajustar)	(measurement)				x	x	x	x	x
10	AL4	variable	Set 1 (ajustar)	Set 2 (ajustar)	(measurement)				x	x	x	x	x
11	ANALOGUE 1	Hi.E	0.0 ... 9999k	Hi.A	0.0 ... 100.0%				x	x	x	x	x
12	ANALOGUE 2	Hi.E	0.0 ... 9999k	Hi.A	0.0 ... 100.0%				x	x	x	x	x
13	COM PORT	Add XXX (añadir)	1...247	bdr	9.6/19.2/ 38.4/115.2		x	x	x	x	x	x	x
14	IP ADDRESS	XXX	XXX	XXX	XXX		x	x	x	x	x	x	x
15	XX•XX•XX XX:XX	dAtE (fecha)	tiME (hora)				x	x	x	x	x	x	x

|

PROGRAMACIÓN DEL WM30 96



NOTAS

10 CHANGE PAS: Esta función permite al usuario cambiar la clave por otra nueva (un código numérico de 0 a 9999).

20 BACKLIGHT: tiempo de duración de la retroiluminación de 0 (siempre encendido) a 255 minutos.

30 MODULES: el WM30 96 reconoce automáticamente (A) y manualmente (M) los módulos instalados, en función del tipo de módulo.

40 APPLICAT: esta función permite la inmediata visualización de manera sencilla, rápida y clara de las mediciones del instrumento poniendo disponibles sólo determinadas variables (página 4/5) según sea la aplicación a la que el instrumento está dirigido.


50 SYSTEM: Esta función le permitirá seleccionar el tipo de sistema eléctrico.

60 CT RATIO: Esta función le permitirá seleccionar el valor de la relación del transformador de intensidad (CT) (relación primario/secundario del trafo de intensidad utilizado). Ejemplo: si el primario del transformador de intensidad utilizado tiene una intensidad de 300 A y el secundario una intensidad de 5 A, la relación del CT será 60 (valor resultante de: 300/5).

70 PT RATIO: Esta función le permitirá seleccionar el valor de la relación

VT-PT (relación primario/secundario del transformador de tensión utilizado). Ejemplo: si el primario del VT conectado (trafo de tensión/trafo de potencia) es 20 kV y el secundario 100 V, la relación del VT-PT será 200 (valor resultante de: 20000/100).


80 DMD: Esta función permite seleccionar el método de cálculo del valor medio de la variable seleccionada. 81 TYPE: seleccione el método de cálculo que vaya a utilizarse para calcular la Media (DMD/AVG), FIXED: por ejemplo, si se ajusta el intervalo de tiempo en 15 minutos, el instrumento calcula y actualiza el valor medio de la variable medida cada 15 minutos, después se pone a cero y comienza un nuevo cálculo. SLIDE: por ejemplo, si se ajusta el intervalo de tiempo en 15 minutos, el instrumento calcula el valor medio de la variable en los primeros 15 minutos y luego lo actualiza cada minuto, creando así una ventana de 15 minutos que luego se actualizará cada minuto. 82 TIME: seleccione el intervalo de tiempo para el cálculo de la MEDIA. 83 SYNC: Seleccione el modo de sincronización, que controla el cálculo de la MEDIA según el período de tiempo seleccionado.



90 SET POWER: Este menú le permitirá ajustar un valor de potencia (potencia instalada) que, en la fase de medida, representará el 100% del indicador gráfico. **100 HOME PAGE:** Esta función permite seleccionar las variables que serán visualizadas en la pantalla de inicio. **101 TYPE:** A, se puede seleccionar una variable para cada línea. B, se puede seleccionar una combinación de variables preajustadas (más información en la siguiente página). **106 PAGE:** seleccionar una combinación de variables preajustadas (más información en la siguiente página). **110 FILTER:** El filtro digital permite estabilizar aquellas medidas que sean muy inestables cuando se visualizan los valores medidos. **111 FILTER S:** seleccione la escala operativa (intervalo) del filtro digital. El valor se expresa en forma de porcentaje % (filtro a 0.0 significa filtro excluido). **112 FILTER CO:** seleccione el coeficiente de filtrado de las medidas instantáneas. Cuanto mayor sea su valor, mayor será la estabilidad y el tiempo de establecimiento de las medidas.

Algunos menús específicos se muestran sólo si los módulos a los que

PROGRAMACIÓN DEL WM30 96

**Cómo personalizar la pantalla de inicio (home page) del WM30-96**

Menú "101 TYPE":

"a", se puede seleccionar una variable del "sistema" por cada línea.

"b", se puede seleccionar una combinación de variables preajustadas que se muestra en la línea 2 (variable del sistema) y en las líneas 3 a 5 (variables de cada fase).


Además, las variables seleccionadas dependen del sistema eléctrico seleccionado. Si se ha seleccionado el sistema 1P (una fase), las variables disponibles son diferentes.

Nota: cuando se selecciona el tipo B, todas las selecciones A de la línea 3, 4 y 5 son irrelevantes.

E	C	D												
		Selección del Modelo												
Selección del Modelo		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Línea 2	Tipo "a"	An	W Σ	var Σ	VA Σ	PF Σ	Hz	An	An	An	An	An	An	
	Tipo "a" con Sistema 1P	V	A	W	var	VA	PF	Hz	V	V	V	V	V	
	Tipo "b"	Seleccionar una de las combinaciones de variables preajustadas												
	Tipo "b" con Sistema 1P	Seleccionar una de las combinaciones de variables preajustadas												
Línea 3	Tipo "a"	An	W Σ	var Σ	VA Σ	PF Σ	Hz	An	An	An	An	An	An	
	Tipo "a" con Sistema 1P	V	A	W	var	VA	PF	-	-	-	-	-	-	
Línea 4	Tipo "a"	VL-L Σ	An	W Σ	var Σ	VA Σ	PF Σ	Hz	-	-	-	-	-	
	Tipo "a" con Sistema 1P	V	A	W	var	VA	PF	Hz	-	-	-	-	-	
Línea 5	Tipo "a"	VL-L Σ	An	W Σ	var Σ	VA Σ	PF Σ	Hz	-	-	-	-	-	
	Tipo "a" con Sistema 1P	V	A	W	var	VA	PF	Hz	-	-	-	-	-	

E	D												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Línea 2	-	V Σ	V Σ	An	Hz	VA Σ	var Σ	W Σ	PF Σ	-	-	-	
Línea 3	-	V L_1	V L_{1-2}	A L_1	"ASY"	VA L_1	var L_1	W L_1	PF L_1	THD $V1$	THD $V12$	THD $A1$	
Línea 4	-	V L_2	V L_{2-3}	A L_2	VLL sys (% asy)	VA L_2	var L_2	W L_2	PF L_2	THD $V2$	THD $V23$	THD $A2$	
Línea 5	-	V L_3	V L_{3-1}	A L_3	VLL sys (% asy)	VA L_3	var L_3	W L_3	PF L_3	THD $V3$	THD $V31$	THD $A3$	

E	D												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Línea 2	V						VA						THD_V
Línea 3	A						VAR						THD_A
Línea 4	Hz						W						-
Línea 5	-						PF						-




Donde:

P_{max} es la potencia máxima

P_c es la potencia contratada


t₁ es el período de tiempo seleccionado para calcular la Potencia Media

CÁLCULO DE LA POTENCIA MEDIA POR EL MÉTODO "FIXED" (referenciado): por ejemplo, si se ajusta el intervalo de tiempo en 15 minutos, el instrumento calcula y actualiza el valor medio de la variable medida cada 15 minutos, después se pone a cero y comienza un nuevo cálculo.



CÁLCULO DE LA POTENCIA MEDIA POR EL MÉTODO "SLIDE" (flotante): por ejemplo, si se ajusta el intervalo de tiempo en 15 minutos, el instrumento calcula el valor medio de la variable en los primeros 15 minutos y luego lo actualiza cada minuto, creando así una ventana de 15 minutos que luego se actualizará cada minuto.

PROGRAMACIÓN DEL WM30 96



Teclado



Pulsar durante al menos 2s



NOTAS

120 RS232-458: esta función permite al usuario ajustar los puertos de comunicación serie RS232 y RS485 (módulo MC232485).

130 ETHERNET: esta función permite al usuario ajustar el puerto de comunicación Ethernet. En el caso de puerto BACnet IP, el número de instancia BACnet se puede programar sólo mediante el software de programación WM3040Soft.

140 BACNET 485: esta función permite al usuario ajustar los parámetros BACnet MS/TP. El número de instancia BACnet se puede programar sólo mediante el software de programación WM3040Soft.

150 VIRT AL 1: Esta función permite ajustar los parámetros de alarma. 151 ENABLE: activa (YES) o desactiva (NO) la alarma. 152 VARIABLES: permite seleccionar la variable que estará conectada con la alarma. 153 SET 1: activa la alarma al alcanzar el punto de consigna de la variable. 154 SET 2: desactiva la alarma al alcanzar el punto de consigna de la variable. 155 ON DELAY: permite ajustar el retardo de activación de la alarma.

190 DIG OUT 1: Esta función permite conectar una alarma virtual a la salida digital y a sus parámetros en funcionamiento. 191 FUNCTION: Alarm,

la salida digital sólo se activará cuando se produzca el estado de alarma previsto. Pulse, la energía medida es transmitida a través de la salida digital por medio de pulsos. Remote, la salida digital puede ser activada mediante una orden enviada a través de un puerto de comunicación serie.


192 AL LINK: seleccione la alarma virtual a la que debe conectarse.

193 AL STATUS: seleccione luego "ND" (relé normalmente desactivado) o "NE" (relé normalmente activado). 194 PULSE TYPE: lista de variables disponibles. 195 PULSE WEIG: seleccione el valor del pulso (kWh por pulso).

196 OUT TEST: activar el TEST (YES), desactivar el TEST (NO). 197 POWER TEST: el valor de potencia simulado (kW) se corresponde a una secuencia de pulsos proporcional y basado en "PULSE WEIG": esta función está activa mientras se permanezca en este menú y se usa cuando la salida está conectada a un PLC.

Algunos menús específicos se muestran sólo si los módulos a los que pertenecen están instalados.

PROGRAMACIÓN DEL WM30 96



Teclado



Pulsar durante al menos 2s



Cambio de campo numérico

NOTAS

210 AN OUT 1: Este submenú permite programar las salidas analógicas (0-20mA, 0-10V). 211 VARIABLES: seleccione la variable que va a ser transmitida a través de la salida analógica. 212 MIN INPUT: valor mínimo de la escala de entrada de la variable al que se asociará el valor "MIN OUTPUT", transmitido por la salida analógica. 213 MAX INPUT: valor máximo de la escala de entrada de la variable al que se asociará el valor "MAX OUTPUT", transmitido por la salida analógica. 214 MIN OUTPUT: seleccione el valor expresado en % de la escala de salida (0-20mA, 0-10V) que será asociado al valor mínimo medido. 215 MAX OUTPUT: seleccione el valor expresado en % de la escala de salida (0-20mA, 0-10V) que será asociado al valor máximo medido.

230 METERS: permite poner a cero los CONTADORES, pudiendo elegir entre las siguientes opciones: TOTAL, PARTIAL: pone a cero todos los contadores de energía, totales y parciales. TOTAL +: pone a cero los con-


tadores de energía total consumida. TOTAL -: pone a cero los contadores de energía total generada. PARTIAL +: pone a cero los contadores de energía parcial consumida. PARTIAL -: pone a cero los contadores de energía parcial generada.

240 RESET: pone a cero los valores MAX o dmd almacenados.

250 CLOCK, 251 FORMAT: UE, permite ajustar la hora en formato europeo de 24h (00:00) y USA para ajustar la hora en formato americano de 12 h (12:00 AM/PM). 252 YEAR: para ajustar el año actual. 253 MONTH: para ajustar el mes actual. 254 DAY: para ajustar el día actual. 255 HOUR: para ajustar la hora actual. 256 minute: para ajustar los minutos actuales. 257 SECOND: para ajustar los segundos actuales

Algunos menús específicos se muestran sólo si los módulos a los que pertenecen están instalados.

PROGRAMACIÓN DEL WM30 96



¿CÓMO AFECTA A LA MEDICIÓN LOS PARÁMETROS DEL FILTRO DIGITAL?

El primer parámetro del filtro es FILTER S y define la escala operativa del filtro. Esta escala está representada con una banda amarilla en el diagrama de la izquierda (cada cuadrado representa un dígito). El filtro está activo hasta que el valor medido (curva roja en el diagrama) esté dentro de esta banda. En cuanto el valor está fuera de la banda, el filtro se desactiva y otra banda se activará en torno al valor nuevo.

Se sugiere consultar el valor de la fluctuación (en dígitos) y usar este valor para ajustar este parámetro.

El segundo parámetro es FILTER CO y representa el coeficiente de filtrado. Cuanto mayor es FILTER CO, más suave es la curva de los valores visualizados (curva negra en el diagrama). No hay una regla teórica para definir este parámetro, debe ajustarse en campo: sin embargo, una sugerencia podría ser comenzar con el mismo valor del coeficiente de FILTER S e ir incrementándolo hasta que se alcance la estabilidad deseada.

El filtro digital afecta a los valores transmitidos a través del puerto de comunicación serie y a través de la salida analógica.

EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN DEL FILTRO DIGITAL

Ejemplo 1

Se quiere estabilizar el valor de la variable visualizada VL-N, que fluctúa entre 222V y 228V.

Los parámetros del filtro digital deberán ser programados del modo siguiente:

FILTER S: la variable fluctúa en torno al valor medio, con una oscilación igual a $\pm 0,75\%$ del valor nominal del fondo de escala de la variable (obtenido mediante el siguiente cálculo: $(228-222)/2 = \pm 3V$, luego $\pm 3*100/400V = \pm 0,75\%$, donde 400V es el valor nominal fase-neutro de una entrada AV5). El parámetro "escala" (range), que representa la escala operativa del filtro digital, deberá ajustarse en un valor ligeramente más alto que el porcentaje de oscilación permitido: por ej. 1,0%.

FILTER CO: si el nuevo valor obtenido por el instrumento está dentro de la escala operativa del filtro, el nuevo valor visualizado se obtendrá sumando algebraicamente el valor previo a la variación dividida por el coeficiente de filtrado. Por tanto, al aumentar el valor de este coeficiente, se incrementará también el tiempo de establecimiento y la estabilidad. Para conseguir unos resultados óptimos, ajustar el coeficiente de filtrado en un valor igual a 10 veces el valor del parámetro de la escala. En el ejemplo siguiente: $1,0*10=10$, para aumentar la estabilidad del coeficiente de filtrado, incrementar el coeficiente de filtrado (valores permitidos: los comprendidos entre 1 y 255).

Ejemplo 2

Se quiere estabilizar el valor de la Potencia Activa del Sistema (W_{Σ}), que oscila entre 300kW y 320kW (la carga se conecta al instrumento mediante un trafo de intensidad de 300/5A y una medida directa de la tensión).

Los parámetros del filtro digital deberán ser programados del modo siguiente:

FILTER S: la variable fluctúa en torno al valor medio, con una oscilación igual a $\pm 2,78\%$ del valor nominal del fondo de escala de esta variable. Este valor resulta del siguiente cálculo: $(320-300)/2 = \pm 10kW$, luego $\pm 10*100/360kW = \pm 2,78\%$, donde 360kW es el valor nominal de la Potencia Activa del Sistema de una entrada AV5, con las relaciones arriba indicadas del Trafo de intensidad (CT) y del Trafo de tensión (VT), y que resultan del siguiente cálculo: " $VLN * VT * IN * CT * 3$ " donde VLN = tensión nominal de entrada (400V para la entrada AV5), VT = relación primario/secundario del trafo de tensión utilizado, IN = intensidad nominal (5A para el tipo de entrada AV5), CT = relación primario/secundario del trafo de intensidad utilizado (en este ejemplo " $400*1*5*60*3=360kW$ ").

El parámetro (RANGE), que representa la escala operativa del filtro digital deberá ser ajustado en un valor ligeramente más alto que el porcentaje de oscilación permitido: por ej. 3,0%.

FILTER CO: si el nuevo valor obtenido por el instrumento está dentro de la escala operativa del filtro, el nuevo valor visualizado se obtendrá sumando algebraicamente el valor previo a la variación dividida por el coeficiente de filtrado. Por tanto, al aumentar el valor de este coeficiente, se incrementará también el tiempo de establecimiento y la estabilidad. Para conseguir unos resultados óptimos, ajustar el coeficiente de filtrado en un valor igual a 10 veces el valor del parámetro de la escala. En este ejemplo: $3,0*10=30$, para aumentar la estabilidad del coeficiente de filtrado, incrementar el coeficiente de filtrado (valores permitidos: los comprendidos entre 1 y 255).

Ejemplo 3

Se quiere estabilizar el valor de la variable visualizada AL 1 (intensidad de fase 1), que fluctúa entre 470A y 486A.

Para poder gestionar el funcionamiento de la alarma y la consiguiente activación y desactivación del relé, este valor no deberá estar sujeto a continuas fluctuaciones. En este ejemplo, hemos considerado el uso de un Trafo de intensidad de 500/5A.

Los parámetros del filtro digital se programarán del modo siguiente:

FILTER S: la variable fluctúa en torno al valor medio, con una oscilación igual a $\pm 1,60\%$ del valor nominal del fondo de escala de esta variable (obtenido mediante el siguiente cálculo: $(486-470)/2 = \pm 8A$, luego $\pm 8*100/500A = \pm 1,60\%$, donde 500A es el valor correspondiente al primario del Trafo utilizado). El parámetro "escala" (range), que representa la escala operativa del filtro digital, deberá ajustarse en un valor ligeramente más alto que el porcentaje de oscilación permitido: por ej. 2,0%.

FILTER CO: si el nuevo valor obtenido por el instrumento está dentro de la escala operativa del filtro, el nuevo valor visualizado se obtendrá sumando algebraicamente el valor previo a la variación dividida por el coeficiente de filtrado. Por tanto, al aumentar el valor de este coeficiente, se incrementará también el tiempo de establecimiento y la estabilidad. Para conseguir unos resultados óptimos, ajustar el coeficiente de filtrado en un valor igual a 10 veces el valor del parámetro de la escala. En este ejemplo: $2,0*10=20$, para aumentar la estabilidad del coeficiente de filtrado, incrementar el coeficiente de filtrado (valores permitidos: los comprendidos entre 1 y 255).

EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN DE SALIDAS ANALÓGICAS

Transmisión de la energía a través de una salida analógica de 0-20 mA.

Se quiere medir una potencia consumida de hasta 100kW y transmitir este valor a través de una señal de 4 a 20 mA: se utilizará el módulo MOV2 (2 de 0 a 20 mA) y el instrumento se programará del modo siguiente:

VARIABLE: $W\Sigma$ (potencia activa del sistema)

MIN OUT: (salida mínima): 20,0% equivale a 4 mA, el cálculo se realizará así: $(100^* \text{salida mínima}) / \text{salida fondo escala} = 100^*4 \text{ mA}/20 \text{ mA} = 20\%$.

MAX OUT: (salida máxima): 100,0% equivale a 20 mA, el cálculo se realizará así: $(100^*\text{salida máxima}) / \text{salida fondo escala} = 100^*20 \text{ mA}/20 \text{ mA} = 100\%$.

MIN INPUT: (entrada mínima): 0,0k; los múltiplos k, M, G pueden ser seleccionados en el instrumento según los valores seleccionados de VT y CT.

MAX INPUT: (entrada máxima): 100,0k; los múltiplos k, M, G pueden ser seleccionados en el instrumento según los valores seleccionados de VT y CT.

Transmisión del FACTOR DE POTENCIA (PF) a través de una salida analógica de 0-20 mA

Se quiere transmitir la escala completa de los valores permitidos para el PF con una señal de 0 a 20 mA. Tenga en cuenta que el valor de la variable puede variar entre C0,001 y L0,000 (en cada fase): estos valores, al ser transmitidos, se convierten en señales de 0 a 20 mA. Cuando el PF tiene un valor igual a 1, que está en el medio entre los valores C0,001 y L0,000, el valor de la salida corresponderá al centro de la escala, o sea a 10 mA. Por consiguiente, el instrumento se programará del modo siguiente:

VARIABLE: PF L1 (o L2 o L3 o $\text{PF}\Sigma$).


MIN OUT: 0,0%.

MAX OUT: 100,0%.

MIN INPUT: C0,001 (el símbolo C indica un valor CAPACITIVO).

MAX INPUT: L0,001 (el símbolo L indica un valor INDUCTIVO). L0,001 ha sido elegido como el valor mínimo para evitar activaciones no deseadas en la salida.

EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE ALARMA



Para desconectar una carga cuando se requiere una potencia preseleccionada. Por ejemplo, si se quiere que al superar los 300kW se produzca una alarma y se desconecte la carga a la potencia preseleccionada, se debe seleccionar una alarma de máximo (UP). Esta sería la programación recomendada:

ENABLE: Sí

VARIABLES: W del sistema (W·)

SET POINT 1: 300kW

SET POINT 2: 295kW

ON DELAY: Si se requiere un Retardo de activación de la alarma, ajustar el retardo en segundos: "5 segundos".



www.gavazzi-automation.com

Control

**Instruction Manual
Base Instrument**


Thank you
for choosing our products.

Grazie
per aver scelto i nostri prodotti.

Wir danken
Ihnen dafür, dass Sie unsere
Produkte gewählt haben.

Gracias
por elegir nuestros productos.

Merci
d'avoir choisi nos produits.

**ENGLISH**

!
Read carefully the instruction manual. If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired. **Maintenance:** make sure that the connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the instrument before cleaning it.

WARNING: to make sure that the screw tightening torque is 0.5Nm. ALL THE MOUNTING AND DISASSEMBLY OPERATIONS OF THE INSTRUMENT AND MODULES HAVE TO OCCUR WHEN POWER SUPPLY AND THE LOADS ARE NOT CONNECTED.

Preliminary operations: if necessary remove the protection cover of the contacts [A], using a properly screwdriver.

Lock the programming and LED of power supply on: to lock the access to the programming of the instrument turning (clockwise) the rotary switch [B] to position 7. To unlock the programming come-back the rotary switch to the position 1. The green LED [C] on warns that the instrument is power supplied.

The instrument and modules sealing: to lock the modules turning (clockwise) the properly fixing elements on the corners [E], using a properly screwdriver [F]. To seal the instrument use the dedicated covers and holes [D].

Bracket tightening torque: 0.4 Nm max [G].

WIRING DIAGRAMS

- [1] 3-ph, 2-wire, balanced load, 1-CT connection.
- [2] 3-ph, 2-wire, balanced load, 1-CT and 1-VT/PT connections
- [3] 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT connection
- [4] 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT and 3-VT/PT connections
- [5] 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT connection
- [6] 3-ph, 3-wire unbalanced load, 3-CT and 2-VT/PT connections
- [7] 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT connections
- [8] 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 2-CT connections (ARON)
- [9] 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT and 2-VT/PT connections
- [10] 2-ph, 3-wire, 2-CT connection
- [11] 2-ph, 3-wire, 2-CT and 2-VT/PT connections
- [12] 1-ph, 2-wire, 1-CT connection
- [13] 1-ph, 2-wire, 1-CT and 1-VT connections
- [14] 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 2-CT and 2-VT/PT connections ARON
- [15] Power supply 90 to 260VAC/DC. F=250V [T] 630mA.
Power supply 18 to 60VAC/CC. F=250V [T] 3.15A.

DEUTSCH

!
Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen. Sollte das Gerät nicht gemäss der Herstellerangaben verwendet werden, könnte der vom Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden. **Wartung:** Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen; keine Scheuer- oder Lösemittel verwenden. Das Gerät vor der Reinigung ausschalten.

ACHTUNG: Darauf achten, dass das Anzugsmoment der Klemmschrauben 0,5Nm beträgt. SOWOHL BEI DER MONTAGE, ALS AUCH BEIM AUSBAU DES GERÄTES UND DER MODULE MÜSSEN STROMVERSORGUNG UND STROMLAST STETS VORHER ABGETRENNT WERDEN.

Vorbereitung: Gegebenenfalls das Schutzfenster der Kontakte [A] mit einem Schlitzschraubenzieher entfernen.

Programmierungssperre und LED Stromversorgung vorhanden: Um die Programmierung des Gerätes zu sperren, den Drehschalter [B] im Uhrzeigersinn auf Position 7 drehen, für die erneute Freigabe auf Position 1. Das Leuchten der grünen LED [C] zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.

Versiegelung der Module und des Geräts: Die Befestigung der Module erfolgt (durch Drehen derselben im Uhrzeigersinn) über die an den Ecken vorgesehenen Befestigungselemente [E], mit Hilfe eines passenden Schlitzschraubenziehers [F]. Das Siegel wird über die hierfür vorgesehenen Löcher und Klemmendeckel [D] angebracht. Befestigungsbügel Anzugsmoment: max 0,4 Nm [G].

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

- [1] 3 Phasen, 2 Adern, symmetrische Last, Anschluss mit 1 TA
- [2] 3 Phasen, 2 Adern, symmetrische Last, Anschluss mit 1 TA und 1 TV
- [3] 3 Phasen, 4 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 3 TA
- [4] 3 Phasen, 4 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 3 TA und 3 TV
- [5] 3 Phasen, 3 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 3 TA
- [6] 3 Phasen, 3 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 3 TA und 2 TV
- [7] 3 Phasen, 3 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 3 TA und 1 TV
- [8] 3 Phasen, 3 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 2 TV (ARON)
- [9] 3 Phasen, 3 Adern, symmetrische Last, Anschluss mit 1 TA und 2 TV
- [10] 2 Phasen, 3 Adern, Anschlüsse mit 2 TA
- [11] 2 Phasen, 3 Adern, Anschlüsse mit 2 TA und 2 VT
- [12] 1 Phase, 2 Adern, Anschluss mit 1 TA
- [13] 1 Phase, 2 Adern, Anschluss mit 1 TA und 1 TV
- [14] 3 Phasen, 3 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 2 TA und 2 TV (ARON)
- [15] Alimentation de 90 à 260VCA/CC. F=250V [T] 630mA.
Alimentation de 18 à 60VCA/CC. F=250V [T] 3.15A.


ITALIANO

Leggere attentamente il manuale di istruzioni. Qualora l'apparecchio venisse adoperato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa.

Manutenzione: Per mantenere pulito lo strumento usare un panno inumidito; non usare abrasivi o solventi. Si consiglia di scolare lo strumento prima di eseguire la pulizia.

ATTENZIONE: assicurarsi che la coppia di serraggio applicata alle viti dei morsetti sia di: 0,5Nm. TUTTE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLO STRUMENTO E DEI MODULI VANNO ESEGUITE CON ALIMENTAZIONE E CARICO SCOLLEGATI.

Operazione preliminare: smontare, se necessario, la finestra di protezione dei contatti [A], utilizzando un apposito cacciavite a taglio.

**FRANÇAIS**

!
Lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées par le fabricant, le niveau de protection prévu par l'instrument peut être compromis.

Entretien: Pour nettoyer l'instrument, utiliser un chiffon humide; ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Il faut déconnecter le dispositif avant de procéder au nettoyage.

ATTENTION: s'assurer que le couple de serrage appliqué aux vis des bornes soit de: 0,5Nm. POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L'INSTRUMENT ET DES MODULES IL FAUT QUE L'ALIMENTATION ET LA CHARGE SOIENT DÉBRANCHÉES.

Opération préliminaire: démonter, si nécessaire, la fenêtre de protection des contacts [A], en utilisant un tournevis plat approprié.

Blocage de la programmation et LED pour la présence d'alimentation: pour bloquer la programmation de l'instrument, agir (en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) sur le commutateur rotatif [B] en le mettant sur la position 7, pour débloquer la programmation, le mettre sur la position 1. Le LED vert allumé [C] signale que l'instrument est alimenté.

Sceller les modules et l'instrument: pour bloquer les modules, agir (en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) sur les éléments de fixation prévus à cet effet, situés aux angles des modules mêmes [E], en utilisant un tournevis plat adéquat [F]. Le sceau doit être posé en utilisant les trous et les couvre-bornes prévus pour à cet effet [D]. Couple de serrage des vis de l'étrier de maintien: 0,4 Nm max [G].

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

- [1] 3 phases, 2 fils, charge équilibrée, connexion avec 1 TA
- [2] 3 phases, 2 fils, charge équilibrée, connexion avec 1TA et 1TV
- [3] 3 phases, 4 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 3 TA
- [4] 3 phases, 4 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 3 TA et 3 TV
- [5] 3 phases, 3 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 3 TA
- [6] 3 phases, 3 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 3 TA et 2 TV
- [7] 3 phases, 3 fils, charge équilibrée, connexion avec 1 TA
- [8] 3 phases, 3 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 2 TV (ARON)
- [9] 3 phases, 3 fils, charge équilibrée, connexion avec 1 TA et 2 TV
- [10] 2 phases, 3 fils, connexions avec 2 TA
- [11] 2 phases, 3 fils, connexions avec 2 TA et 2 VT
- [12] 1 phase, 2 fils, connexion avec 1 TA
- [13] 1 phase, 2 fils, connexion avec 1 TA et 1 TV
- [14] 3 phases, 3 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 2 TA et 2 TV (ARON)
- [15] Alimentation de 90 à 260VCA/CC. F=250V [T] 630mA.
Alimentation de 18 à 60VCA/CC. F=250V [T] 3.15A.

ESPAÑOL

!
Lea atentamente el manual de instrucciones. Si el instrumento se usa de modo distinto al indicado por el fabricante, la protección de seguridad ofrecida por el instrumento podrá resultar dañada.

Mantenimiento: para limpiar el equipo utilizar siempre un trapo ligeramente humedecido, nunca productos abrasivos o disolventes. Se recomienda desconectar siempre el instrumento antes de limpiarlo.

ATENCIÓN: asegúrese de que el par de apriete aplicado a los tornillos sea de: 0,5Nm. TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL INSTRUMENTO Y DE LOS MÓDULOS DEBE REALIZARSE CON LA ALIMENTACIÓN Y LA CARGA DESCONECTADAS.

Operación preliminar: desmonte, si lo necesita, la ventana de protección de los contactos [A], utilizando su propio destornillador de punta plana.

Bloqueo de la programación y LED de alimentación ON: para bloquear la programación del instrumento gire en el sentido de las agujas del reloj el conmutador giratorio [B] llevándolo a la posición 7, para desbloquear la programación llévelo a la posición 1. El LED verde encendido [C] indica que el instrumento está alimentado.

Sellado de los módulos y del instrumento: para bloquear los módulos gire en el sentido de las agujas del reloj los específicos elementos de fijación de los extremos de los módulos [E], utilizando un adecuado destornillador de punta plana [F]. Para sellar el equipo use las cubiertas y orificios específicos [D]. Par de apriete del soplete: 0,4 Nm máx [G].

CONEXIONES ELÉCTRICAS

- [1] Trifásico, 2 hilos, carga equilibrada, conexión mediante 1 CT
- [2] Trifásico, 2 hilos, carga equilibrada, conexión mediante 1 CT y 1 VT/PT
- [3] Trifásico, 4 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 3 CT
- [4] Trifásico, 4 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 3 CT y 3 VT/PT
- [5] Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 3 CT
- [6] Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 3 CT y 2 VT/PT
- [7] Trifásico, 3 hilos, carga equilibrada, conexión mediante 1 CT
- [8] Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 2 CT (ARON)
- [9] Trifásico, 3 hilos, carga equilibrada, conexión mediante 1 CT y 2 VT/PT
- [10] Bifásico, 3 hilos, conexiones mediante 2 CT
- [11] Bifásico, 3 hilos, conexiones mediante 2 CT y 2 VT/PT
- [12] Monofásico, 2 hilos, conexión mediante 1 CT
- [13] Monofásico, 2 hilos, conexión mediante 1 CT y 1 VT/PT
- [14] Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 2 CT y 2 VT/PT (ARON)
- [15] Alimentación de 90 a 260VCA/CC. F=250V [T] 630mA.
Alimentación de 18 a 60VCA/CC. F=250V [T] 3.15A.

CT = Trafo de intensidad, VT = Trafo de tensión, PT = Trafo de potencia



	Tab.1	
	A	B
WM20		
WM30, WM40	A	B C
M O O2	X	
M O R2	X	
M O A2		X
M O V2		X
M C 485 232		X
M C ETH		X
M C BACnet-IP		X
MC BAC MS		X
MC EI		X
MC PB/ MC PB M		X

Instruction Manual Modules for WM20/WM30/WM40










Thank you
for choosing our products.

Grazie
per aver scelto i nostri prodotti.

Wir danken
Ihnen dafür, dass Sie unsere Produkte gewählt
haben.

Gracias
por elegir nuestros productos.

Merci
d'avoir choisi nos produits.



[5]

[6]

ENGLISH
Read carefully the instruction manual. If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired. **Maintenance:** make sure that the connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the instrument before cleaning it.

WARNING: it allows to mount a maximum of 3 modules in total. To avoid any damage respect the position of the modules as shown on table 1. To make sure that the screw tightening torque is 0.5Nm. ALL THE MOUNTING AND DISASSEMBLY OPERATIONS OF THE INSTRUMENT AND MODULES HAVE TO OCCUR WHEN POWER SUPPLY AND THE LOADS ARE NOT CONNECTED.

■ WIRING DIAGRAMS

[1] 2 static opto-mosfet outputs (only one module per meter).

[2] 2 relays outputs (only one module per meter).

[3] 2 analogue outputs 20mA DC (max 2 modules per meter).

[4] 2 analogue outputs 10V DC (max 2 modules per meter).

[5] RS485 serial port (only one module per meter). **IMPORTANT:** additional devices provided with RS485 are connected in parallel. The termination of the serial output is carried out only on the last instrument of the network, by means of a jumper between B+ and T.

[6] RS232 serial port (only one module per meter). **IMPORTANT:** the termination must be done by means of a jumper between B+ and T.

A: the communication RS232 and RS485 ports **can't** be connected and used simultaneously. **MC BAC MS module is only supplied with RS485.**

[7] Connect the Ethernet or BACnet modules using the RJ45 connector.

[G] The communication modules are provided with LED indicating the communication status RX or TX.

Preliminary operations: remove the protection cover of the contacts [D], using a properly screwdriver.

Lock and sealing the modules: to lock the modules turning (clockwise) the properly fixing elements on the corners [E], [F], using a properly screwdriver [H]. To seal the instrument use the dedicated holes [F].

ITALIANO

Leggere attentamente il manuale di istruzioni. Qualora l'apparecchio venisse adoperato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa. **Manutenzione:** Per mantenere pulito lo strumento usare un panno inumidito; non usare abrasivi o solventi. Si consiglia di scolare lo strumento prima di eseguire la pulizia.

ATTENZIONE: è possibile montare un massimo di tre moduli in totale. Per evitare malfunzionamenti rispettare la posizione dei moduli come indicato dalla tabella 1. Porre attenzione alla coppia di serraggio applicata alle viti dei morsetti che sia di: 0,5Nm. TUTTE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLO STRUMENTO E DEI MODULI VANNO ESEGUITE CON ALIMENTAZIONE E CARICO SCOLLEGATI.

■ COLLEGAMENTI ELETTRICI

[1] Doppia uscita statica a opto-mosfet (solo un modulo per contatore).

[2] Doppia uscita a relè (solo un modulo per contatore).

[3] Doppia uscita analogica a 20mA CC (max 2 moduli per contatore).

[4] Doppia uscita analogica a 10V CC (max 2 moduli per contatore).

[G] Das Kommunikationsmodul ist mit entsprechenden LED ausgestattet, die den Kommunikationsstatus RX oder TX anzeigen.

Vorbereitung: Das Schutzfenster der Kontakte [D] mit einem Schlitzschaubenzieher entfernen.

Befestigung und Versiegelung der Module: Die Befestigung der Module erfolgt über die an den Ecken derselben vorgesehenen Befestigungsselemente [F], [E], mit Hilfe eines passenden Schlitzschraubenziehers [H]. Das Siegel wird über die hierfür vorgesehenen Löcher [F] angebracht.

FRANÇAIS

Lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées par le fabricant, le niveau de protection prévu par l'instrument peut être compromis.

Entretien: Pour nettoyer l'instrument, utiliser un chiffon humide; ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Il faut déconnecter le dispositif avant de procéder au nettoyage.

ATTENTION: il est possible de monter un maximum de trois modules au total. Afin d'éviter les dysfonctionnements, respecter la position des modules comme l'indique le tableau 1. Faire attention à ce que le couple de serrage appliqué aux vis des bornes soit de : 0,5Nm. POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L'INSTRUMENT ET DES MODULES IL FAUT QUE L'ALIMENTATION ET LA CHARGE SOIENT DÉBRANCHÉES.

■ BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

[1] Double sortie statique à opto-mosfet (un seul module par compteur).

[2] Double sortie à relais (un seul module par compteur).

[3] Double sortie analogique à 20mA CC (max 2 modules par compteur).

[4] Double sortie analogique à 10V CC (max 2 modules par compteur).

[5] Sortie ports série RS485 (un seul module par compteur). **IMPORTANT:** d'autres instruments pourvus de RS485 sont branchés en parallèle. La terminaison de la sortie série doit se faire uniquement sur le dernier instrument du réseau au moyen d'un cavalier entre les bornes B+ et T.

[6] Sortie ports série RS232 (un seul module par compteur). **IMPORTANT:** procéder à la terminaison au moyen d'un cavalier entre les bornes B+ et T.

A: les ports de communication RS232 et RS485 ne peuvent pas être utilisés et branchés ensemble. **Le module MC BAC MS est fourni uniquement avec RS485.**

[7] Brancher les modules avec sortie Ethernet ou BACnet utiliser le connecteur RJ45 prévu à cet effet.

[G] Le module de communication est pourvu de LED spécifiques qui signalent l'état de communication RX ou TX.

Opération préliminaire: démonter la fenêtre de protection des contacts [D], en utilisant un tournevis plat approprié.

Bloquer et sceller les modules: pour bloquer les modules, agir sur les éléments de fixation prévus à cet effet, situés aux angles des modules mêmes [F], [E], en utilisant un tournevis plat approprié [H]. Poser le sceau en utilisant les trous spécifiques prévus [F].

ESPAÑOL

Lea atentamente el manual de instrucciones. Si el instrumento se usa de modo distinto al indicado por el fabricante, la protección de seguridad ofrecida por el instrumento podrá resultar dañada.

Mantenimiento: para limpiar el equipo utilizar siempre un trapo ligeramente humedecido, nunca productos abrasivos o disolventes. Se recomienda desconectar siempre el instrumento antes de limpiarlo.

Tab. 2	A	B	C	D	E	F	G
A	-	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV
B	4kV	-	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV
C	4kV	4kV	2kV	-	4kV	4kV	4kV
D	4kV	4kV	-	2kV	4kV	4kV	4kV
E	4kV	4kV	4kV	4kV	-	-	4kV
F	4kV	4kV	4kV	4kV	-	-	4kV
G	4kV (1)						

A= Power supply (H or L) - Alimentazione (H o L) - Hilfsstromversorgung (H oderr L) - Alimentation auxiliaire (H ou L) - Alimentación auxiliar (H o L).

B= Measuring input - Ingressi di misura - Messeingänge - Entrées de mesure - Entr. de medida.

C= Relay outputs (MOR2)- Uscita relè (MOR2) - Relaisausgänge (MOR2) - Sorties à relais (MOR2) - Salidas de relé (MOR2).

D= Static outputs (MOO2) - Uscita statica (MOO2) - Statische Ausgänge (MOO2) - Sorties statiques (MOO2) - Salidas estáticas (MOO2).

E= Serial communication port - Porta di comunicaz. seriale - Seriele Kommunikations-Schnittstelle - Port de commun. série - Puerto de comunicación serial.

F= Ethernet port - Porta Ethernet - Ethernet-Schnittstelle - Port Ethernet - Puerto Ethernet.

G= Analogue output - Uscita analoga - Analogausgang - Sortie analogique - Salida analógica.

(1)= Compared to another module: 4kV. In the same module: 0kV - Rispetto ad un altro modulo: 4kV. Nello stesso modulo: 0kV - Gegenüber einem anderen Modul: 4 kV. In dem gleichen Modul: 0kV - Par rapport à un autre module: 4 kV. Dans le même module: 0kV - Comparado con otro módulo: 4 kV. En el mismo módulo: 0kV.

= Combination not allowed - Combinazione non consentita - Kombination nicht erlaubt - L'association n'est pas autorisée - Combinación no permitida.

