



DPA01XXXX**PPA01XXXX****DPA02XXXX****PPA02XXXX****DPA51CM44****DPA71DMXX**

3-phase voltage monitoring relay
3-phases Spannungsüberwachungsrelais
Relais de contrôle de phase triphasé
Relé de control de tensión trifásica
Relè di controllo per tensione trifase
3-faset spændingsovervågningsrelæ



Installation instructions
Installationshinweise
Notice d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Installationsvejledning

Mounting and installation by skilled people only!
Montage und Installation nur durch Fachpersonal!
Montage et installation par des personnes habilitées seulement!
El montaje e instalación ha de realizarlo solo personal con experiencia!
Il montaggio e l'installazione va eseguito da parte di personale addestrato!
Montering og installation må kun foretages af faguddannede personer!



ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

DANSK

① Connections (DPA01/
DPA02/DPA51/DPA71)

Connect the 3-phase power supply taking care of the desired sequence and the relay output(s) according to the ratings. Automatic screwdriver can be used (max torque 0.5 Nm).

Keep power OFF while connecting!

① Anschlüsse (DPA01/
DPA02/DPA51/DPA71)

Schließen Sie die 3 Phasen L1, L2 und L3 an und achten Sie dabei auf die richtige Phasenfolge. Relaisausgang entspricht den Betriebsdaten anschließen. Automatische Schraubenzieher können benutzt werden (Drehmoment max. 0,5 Nm).

Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!

② Connections (PPA01/PPA02)

Connect the 3-phase power supply taking care of the desired sequence and the relay output according to the ratings.

Keep power OFF while connecting!

② Anschlüsse (PPA01/PPA02)

Schließen Sie die 3 Phasen L1, L2 und L3 an und achten Sie dabei auf die richtige Phasenfolge. Relaisausgang entspricht den Betriebsdaten anschließen.

Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!

③ Mechanical mounting (DPA01/DPA02/DPA51/
DPA71)

Hang the device to the DIN-Rail being sure that the spring closes. Use a screwdriver to remove the product as shown in figure.

Keep power OFF while connecting!

③ Montage (DPA01/DPA02/
DPA51/DPA71)

Befestigen Sie das Relais auf der DIN-Schiene und achten Sie darauf, daß die Befestigungsfeder eingerafft ist. Benutzen Sie einen Schraubenzieher, wie im nebenstehenden Bild gezeigt, um das Relais wieder zu entfernen.

Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!

① Connections (DPA01/
DPA02/DPA51/DPA71)

Raccorder les 3 phases en respectant l'ordre de celle-ci. Raccorder le relais de sortie en respectant la charge admissible. Une visseuse électrique peut être utilisée (couple maximum 0,5 Nm).

Couper l'alimentation lors des raccordements!

② Connections (PPA01/PPA02)

Raccorder les 3 phases en respectant l'ordre de celle-ci. Raccorder le relais de sortie en respectant la charge admissible.

Couper l'alimentation lors des raccordements!

① Conexiones (DPA01/
DPA02/DPA51/DPA71)

Conectar la alimentación trifásica teniendo en cuenta la secuencia de fases correcta o deseada. Puede usarse un destornillador automático (max. par 0.5 Nm).

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

② Conexiones (PPA01/PPA02)

Conectar la alimentación trifásica teniendo en cuenta la secuencia de fases correcta o deseada.

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

① Collegamenti (DPA01/
DPA02/DPA51/DPA71)

Connettere la rete trifase rispettando la sequenza desiderata e l'uscita relè secondo i valori di carico indicati. La coppia massima in caso di uso di avvitatori automatici è 0.5 Nm.

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

② Collegamenti (PPA01/PPA02)

Connettere la rete trifase rispettando la sequenza desiderata e l'uscita relè secondo i valori di carico indicati.

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

① Tilslutninger (DPA01/
DPA02/DPA51/DPA71)

Tilslut de 3 faser, husk korrekt fasefølge. Tilslut relæudgangen i overensstemmelse med data. Automatskruetrækker kan anvendes (max. moment 0,5 Nm).

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

② Tilslutninger (PPA01/PPA02)

Tilslut de 3 faser, husk korrekt fasefølge. Tilslut relæudgangen i overensstemmelse med data.

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

③ Mekanisk montering (DPA01/DPA02/DPA51/
DPA71)

Monter systemet på DIN-skinnen, og sørge for, at fjederen låser. Afmontering af systemet foretages ved at anvende en skruetrækker som vist i figuren.



DPA0x

DPA51

④ Startup and adjustment

Turn the power ON. The green LED is ON. If the 3 phases are present and in the proper sequence the relay(s) and yellow LED are ON.

④ Einschalten und Einstellungen

Betriebsspannung kontrollieren und einschalten - die grüne LED leuchtet. Wenn alle 3 Phasen anliegen und die Phasenfolge stimmt, zieht das Relais an und die gelbe LED leuchtet.

④ Mise en service et réglage

Mettre sous tension, la led verte est allumée. Si les 3 phases sont présentes et dans le bon ordre, le relais de sortie et la led jaune sont activés.

④ Ajuste y puesta en marcha

Al alimentar el equipo, el LED verde se enciende. Si las tres fases están presentes y la secuencia es correcta el relé de salida se activa y el LED amarillo se enciende.

④ Accensione e regolazione

Alimentare lo strumento. Il LED verde si accende. Se sono presenti tutte le fasi nella sequenza corretta il relè è attivato(i) e il LED giallo è acceso.

④ Opstart

Tilslut forsyningsspændingen. Den grønne LED lyser. Hvis de 3 faser er til stede og i den rigtige rækkefølge, er relæet/ relæerne aktiveret, og den gule LED lyser.

⑤ Note

The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.

⑤ Bemerkungen

Heben Sie bitte die Originalverpackung für eventuelle Rücksendungen an die Serviceabteilung auf.

⑤ Note

L'emballage doit être conservé lors du retour du matériel en cas de remplacement ou de réparation.

⑤ Nota

El embalaje deberá ser guardado para reenviar el equipo en caso de reparación o cambio.

⑤ Nota

Conservare l'imballo originale in caso di sostituzione o riparazione.

⑤ Bemærk

Gem emballagen til brug ved returnering i forbindelse med erstatningsleverance eller reparation.

DPA01

PPA01

⑥ Terminals:

L1, L2, L3
11, 12, 14
21, 22, 24

5, 6, 7
1, 3, 4

Power supply
Relay output
2nd relay output

⑥ Anschlußklemmen

Betriebsspannung
Relaisausgang 1
Relaisausgang 2

⑥ Borniers

Alimentation
1^{er} sortie relais
2^{ème} sortie relais

⑥ Terminales

Alimentación
Relé de salida
2º relé de salida

⑥ Terminali di collegamento

Alimentazione
Uscita relè
Seconda uscita relè

⑥ Terminaler

Forsyning og målespænding
Relæudgang
2. relæudgang

DPA51/DPA02/
DPA71

PPA02

Power supply
Relay output
2nd relay output

Betriebsspannung
Relaisausgang
Relaisausgang 2

Alimentation
1^{er} sortie relais
2^{ème} sortie relais

Alimentación
Relé de salida
2º relé de salida

Alimentazione
Uscita relè
Seconda uscita relè

Forsyning og målespænding
Relæudgang
2. relæudgang

Each terminal can accept up to 2 x 2,5 mm² (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm² wires (DPA51/DPA71).

Klemmenanschluß bis max 2 x 2,5 mm²(DPA01/DPA02)/ 1 x 2,5 mm² (DPA51/DPA71) je Klemme .

Chaque borne peut accepter des câbles 2 x 2,5 mm² (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm² cables (DPA51/DPA71).

Cada terminal admite 2x2,5 mm² cables (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm² cables (DPA51/DPA71).

Ad ogni morsetto possono essere collegati 2 fili di 2,5 mm² (DPA01/DPA02) / 1 filo di 2,5 mm² (DPA51/DPA71).

Til hver terminal kan bruges op til 2 x 2,5 mm² ledninger (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm² (DPA51/DPA71).