

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

ENGLISH

① Mounting and connections

Install DSA on the DIN-rail as shown in fig 1.
Connect, by means of the screwless terminals (fig 2 and 3), the bus wires and the PE wire according to figure 4.

Keep power OFF while connecting!

② Safety instructions

The maximum operating voltage of the installation must not exceed the design voltage U_c of the arrester.
In accordance with their purpose, surge arresters are designed for high electrical and mechanical loading. In rare cases, surge arresters may age if subjected to extreme loads. This limits the protection they can offer.

DEUTSCH

① Montage und Anschlüsse

Installieren Sie DSA auf der DIN-Schiene, wie in Abb. 1. Die Bus-Kabel und das Schutzeiterkabel gemäß Abbildung 4 mithilfe von s c h r a u b e n l o s e n Anschlussklemmen (Abb. 2 und 3) anschließen.

Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!

Safety instructions!

② Sicherheitshinweise

Es ist darauf zu achten, dass die maximale Betriebsspannung der Anlage die Ableiter-Bemessungsspannung U_c nicht übersteigt.
SPD's sind gemäß ihrem Verwendungszweck für hohe elektrische und mechanische Belastungen ausgelegt. In seltenen Fällen kann jedoch bedingt durch Extrembelastungen eine Alterung der Ableiter auftreten, wodurch sich eine Einschränkung der Schutzfunktion einstellen kann.

FRANÇAIS

① Montage et connections

Installer le DSA sur le rail DIN, comme indiqué dans la figure 1.
Raccorder, au moyen de bornes sans vis (fig 2 et 3), le bus et le fil PE selon la figure 4.

Couper l'alimentation lors des raccordements!

Safety instructions!

② Indications de sécurité

Il convient de veiller à ce que la tension de service maximale de l'installation ne dépasse pas la tension de référence U_c de l'appareil de parasurtension.
Les SPD sont conçus, conformément à leur usage, pour supporter des charges électriques et mécaniques élevées. Dans certains rares cas, il se peut toutefois que, suite à des sollicitations extrêmes, les appareils de parasurtension subissent un vieillissement entraînant une réduction de leur fonction de protection.

ESPAÑOL

① Montaje y conexiones

Instale el DSA en el carril DIN como indica la figura 1.
Conectar, por medio de los terminales sin tornillos (fig 2 y 3), el bus y el hilo PE* de acuerdo con la figura 4.

*PE = Tierra de protección

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

Instrucciones de seguridad!

② Instrucciones de seguridad

La tensión máxima de trabajo del sistema a proteger no debe ser superior a la tensión máx. de funcionamiento U_c del descargador.
Los descargadores están diseñados para altas cargas eléctricas y esfuerzos mecánicos elevados. En casos extremos y poco frecuentes, los descargadores pueden dañarse debido al sometimiento a cargas extremas. Esto limitaría el nivel de protección que pueden ofrecer.

ITALIANO

① Montaggio e collegamenti

Installare il DSA su guida DIN come mostrato nella fig 1.
Collegare tramite i terminali a molla (fig 2 e 3) il bus e il cavo PE (fig 4).

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

Norme di sicurezza!

② Norme di sicurezza

Prima dell'installazione verificare che la tensione massima di esercizio dell'impianto non superi la tensione continua nominale U_c riportata sul prodotto.
Gli SPD devono essere utilizzati secondo le loro caratteristiche. Se vengono sottoposti a prestazioni superiori, la funzione di protezione può essere penalizzata.

DANSK

① Montering og tilslutninger

Installer DSA på DIN-skinne, som vist i figur 1.
Tilslut bussens ledninger og PE-ledningen vha. fjerder-klemmerne (fig. 2 og fig. 3) i henhold til fig. 4.

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

Sikkerhedsanvisninger!

② Sikkerhedsanvisninger

Installationens maksimale driftsspænding må ikke overskride overspændingsbeskyttelsesanordningens nominelle driftsspænding U_c .
Overspændingssikringer er i overensstemmelse med deres formål udviklet til høj elektrisk og mekanisk belastning. I sjældne tilfælde kan overspændingssikringer ældes, hvis de udsættes for ekstrem belastning. Dermed begrenses dens beskyttelsesevne.




Fig.5

③ Arrester check

It is advisable to check the surge arrester every two to four years or after a direct lightning strike.
Please follow instructions as per figures 6 and 7.

③ Überprüfung der Ableiter

Eine Überprüfung der Ableiter ist in Intervallen von zwei bis vier Jahren oder nach einem direkten Blitzschlag sinnvoll.
Wie im Bild 6 und 7 gezeigt.

③ Contrôle des appareils de parasurtension

Il est indiqué de procéder à un contrôle des appareils de parasurtension suivant des intervalles de 2 à 4 ans ou après une chute de foudre directe.
Suivez les instructions comme montre les figures 6 et 7.

③ Revisión del descargador


Es recomendable la revisión del descargador entre los dos y cuatro años de uso en instalación o después de un impacto directo por rayo.
Siga las instrucciones como indican las figuras 6 y 7.

③ Controllo delle protezioni da sovratensione

È consigliabile eseguire un controllo dell'SPD a intervalli di 2-4 anni, oppure dopo una scarica diretta.
Seguire le istruzioni come indicato nelle figure 6 e 7.

③ Kontrol af overspændingsbeskyttelsesanordningen


Det anbefales at udføre kontrol af overspændings sikringen hvert 2-4 år, eller efter direkte lynnedslag.
Følg anvisningerne i henhold til fig. 6 og fig. 7



1 → 2 > 0.5 MΩ → ok
≤ 0.5 MΩ → replace



Fig.6



1 → 3, 2 → 4 < 20 MΩ → ok
≥ 20 MΩ → replace



Fig.7

Type	DSA51XXS
U_N	24 V
U_C	28 V
I_L	450 mA
$I_n 8/20$	20 kA
$I_{max} 8/20$	25 kA
$I_{imp} 10/350$	6 kA
$U_P 3-4$	≤ 40 V
U_P (Ader-PE)	≤ 500 V
Width	17.5 mm
Height	55 mm
R	2.2 Ω
Suggested max distance	10 m

Typ	DSA51XXS
U_N	24 V
U_C	28 V
I_L	450 mA
$I_n 8/20$	20 kA
$I_{max} 8/20$	25 kA
$I_{imp} 10/350$	6 kA
$U_P 3-4$	≤ 40 V
U_P (Ader-PE)	≤ 500 V
Breite	17.5 mm
Höhe	55 mm
R	2.2 Ω
Empfohlene max Entfernung	10 m

Type	DSA51XXS
U_N	24 V
U_C	28 V
I_L	450 mA
$I_n 8/20$	20 kA
$I_{max} 8/20$	25 kA
$I_{imp} 10/350$	6 kA
$U_P 3-4$	≤ 40 V
U_P (Ader-PE)	≤ 500 V
Largeur	17.5 mm
Taille	55 mm
R	2.2 Ω
Distance max proposée	10 m

Código	DSA51XXS
U_N	24 V
U_C	28 V
I_L	450 mA
$I_n 8/20$	20 kA
$I_{max} 8/20$	25 kA
$I_{imp} 10/350$	6 kA
$U_P 3-4$	≤ 40 V
U_P (Ader-PE)	≤ 500 V
Ancho	17.5 mm
Altura	55 mm
R	2.2 Ω
Máx. distancia aconsejable	10 m

Codice	DSA51XXS
U_N	24 V
U_C	28 V
I_L	450 mA
$I_n 8/20$	20 kA
$I_{max} 8/20$	25 kA
$I_{imp} 10/350$	6 kA
$U_P 3-4$	≤ 40 V
U_P (Ader-PE)	≤ 500 V
Larghezza	17.5 mm
Altezza	55 mm
R	2.2 Ω
Distanza max. consigliata	10 m

Typ	DSA51XXS
U_N	24 V
U_C	28 V
I_L	450 mA
$I_n 8/20$	20 kA
$I_{max} 8/20$	25 kA
$I_{imp} 10/350$	6 kA
$U_P 3-4$	≤ 40 V
U_P (Ader-PE)	≤ 500 V
Bredde	17.5 mm
Højde	55 mm
R	2.2 Ω
Foreslæede max afstand	10 m