

INSTRUCTIONS

L'assemblage et la mise en oeuvre de la charnière de sécurité doivent être accomplis par personnel qualifié en conformité avec les instructions fournies dans la fiche technique et la réglementation nationale et internationale en vigueur et après avoir évalué les risques en conformité avec les normes applicables. L'utilisation de la charnière de sécurité implique toujours le respect et la connaissance des normes de sécurité en vigueur, dont EN ISO 13849-1, IEC EN 60204-1, EN 1088 et EN ISO 12100 CEI 44-5. La charnière avec interrupteur de sécurité intégré PS38H ne doit pas être utilisée dans des lieux présentant des écarts fréquents de température qui causent la condensation, en présence de gaz explosifs ou inflammables et doit toujours être protégée par un fusible adéquat (voir le tableau des spécifications électriques). La structure de la charnière PS38H ne doit pas être modifiée et la calotte de fermeture postérieure ne doit jamais être enlevée: Un assemblage incorrect ou une effraction de la charnière avec interrupteur de sécurité intégré peut rendre inefficace la protection et causer des dommages graves. Pendant le transport et le stockage les conditions de l'environnement indiquées doivent être respectées.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

La charnière PS38H est disposée pour trois types d'assemblage:

- Avec vis à tête évasée M6 UNI 5933 ISO 10642 (non comprise dans la fourniture) et une calotte de fermeture, fournie avec le kit (fig. 3).
- Avec une vis à tête cylindrique à six pans creux M6 UNI 5931 ISO 4762 (non comprise dans la fourniture) en utilisant la douille spécifique fournie avec le kit (fig. 4).
- Avec un écrou hexagonal M6 UNI 5588 ISO 4032 (non compris dans la fourniture) en utilisant la douille spécifique fournie avec le kit (fig. 5). Fixer le côté de la charnière contenant le micro interrupteur sur la partie fixe (montant de la structure) et l'autre côté sur le portillon.

- Laisser un espace minimum entre les trous dans la paroi et le diamètre des vis de fixation (max 0,5 mm). Ne pas dépasser le couple de fixation conseillé de 5 Nm. La charnière ne doit pas être utilisée comme une fin de course mécanique pour le portillon ni dans la position d'ouverture maximum (180°) ni dans celle de fermeture (0°). Pour ces raisons, il est nécessaire de réaliser des arrêts mécaniques spécifiques qui empêchent le portillon d'aller en butée sur la partie fixe de la charnière (fig.1) ou de dépasser la position de co-planéité des surfaces (fig. 2).

La charnière PS38H est normalement employée avec une ou plus charnières complémentaires PS38H-COMP. En cas d'ouverture horizontale du portillon ou en général d'un poids faible il est possible d'utiliser une seule charnière. Les câbles de connexion doivent toujours être protégés contre les dommages mécaniques.

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DE L'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ MULTIPLE INTÉGRÉ

- Il est nécessaire de protéger les circuits électriques des court-circuits par un fusible 4A 500V type gG.
 - L'angle d'intervention (voir diagramme courses) est préfixé à 5° (à vérifier selon la réglementation EN294).
 - Pour garantir la fonction de sécurité, la charnière doit pouvoir pivoter au moins sur 11° (voir diagramme courses), rotation qui correspond à la course d'ouverture forcée des contacts NC par l'actionneur (ouverture positive).
 - On peut modifier l'étalement de l'angle d'intervention jusqu'à 1°, en cas de portes avec des grandes dimensions, avant la mise en oeuvre de la charnière en agissant avec un tournevis à croix sur la vis de fixation (fig. 6).
- Après la modification éventuelle de l'étalement, il est absolument nécessaire d'insérer le bouchon de sécurité (qui ne sera plus amovible) pour garantir le degré de protection IP67 (fig. 7). Les points de fonctionnement montrés dans le diagramme courses sont soumis à la même variation (ex: angle d'intervention 1°, angle d'ouverture positive 7°). En condition d'emploi normale, au terme de la durée de vie mécanique du dispositif, l'angle d'intervention peut augmenter jusqu'à 3° par rapport à la valeur initiale.
- Nous vous conseillons de vérifier, avant la mise en oeuvre et de temps en temps, le bon fonctionnement de la charnière PS38H. Une fois ouvert le dispositif de protection, la machine doit s'arrêter immédiatement. En outre, avec le dispositif ouvert dans n'importe quelle position, il doit être impossible de mettre en route la machine.
 - We suggest checking prior to the start up, and then periodically, the correct functioning of the PS38 hinge.

Category of usage	PS38H-I Connecteur	PS38H-C cable
AC15 IEC 60947-5-1 Applications typiques: Contrôle de la charge à courant alternatif électromagnétiques	24V	-
	120V	-
	250V	-
	400V	-
DC13 IEC 60947-5-2 Applications typiques: Contrôles électromagnétiques à courant continu	24V	2A
	125V	-
	250V	-

Remarque: La catégorie d'utilisation AC15 2A 24V peut être appliquée à la PS38H-j, même si cette catégorie n'est pas certifiée par IMQ, puisque ce n'est pas prévu pour les normes en cours d'utilisation.

DÉTERMINATION DE LA CHARGE MAXIMUM APPLICABLE

Pour les charnières avec interrupteur de sécurité intégré de la ligne CFSW, étant utilisées comme dispositifs de sécurité, on fournit comme valeur de repère la charge statique limite max (Sa, Sr, S90) au-dessus de laquelle la matière peut subir quelques déformations qui pourraient compromettre le fonctionnement correct de la charnière. A cette valeur devra être appliqué un coefficient convenable par rapport au niveau de sécurité de l'application spécifique. Les valeurs de charge indiquées dans les tableaux des différentes charnières sont le résultat des tests réalisés dans nos laboratoires à température et humidité contrôlées (23°C- 50%H.R.) dans certaines conditions.

P Poids du portillon [N].

P₁ Charge supplémentaire [N].

W Largeur du portillon.

D Distance [mètres] entre le centre de gravité du portillon et l'axe de la charnière. En conditions d'emploi normales D = W/2

D₁ distance [mètres] entre l'axe de la charnière et le point d'application de l'éventuelle charge supplémentaire.

N Nombre de charnières.

K Coefficient de sécurité.

d₁ Somme des distances en mètres de toutes les charnières par rapport à la charnière de repère (d = d + d + ... + dn).

En cas de deux charnières, d est la distance entre elle.

Le dessinateur technique doit utiliser des facteurs de sécurité appropriés (k) selon le type d'application et la fonction de la PS38H charnière.

$$\frac{(P+P_1)}{N} \cdot k < Sa \\ \frac{[(P+D)+(P_1+D_1)]}{N} \cdot k < Sr \\ \frac{[(P+D)+(P_1+D_1)]}{d_1} \cdot k < S90 \\ \frac{[(P+D)+(P_1+D_1)]}{d_1} \cdot k < S90$$

Example hinge

P = 294 N (30 Kg)	D = 0.4 m	N = 3	490	= 163.k < 2100
d ₁ = 1.5 m	d ₂ = 1 m	d ₁ = 0.5 m	3	
P ₁ = 196 N (20 Kg)	D ₁ = 1.2 m		[(294+0.4)(196+1.2)]	= 235.2 < k < 2800
			1.5	
			[(294+0.4)(196+1.2)]	= 235.2 < k < 1300
			1.5	

Données techniques

Type de contacts: Ag 999	Evalué opérationnel	Câble 4A
Fréquence Max de travail: 1200 op/Hours	Protection de court-circuit 4A 500V gG	
Tension de Seal à impulsion nominale	Câble: 4Kv	
Connектор: 2.5VAC/Vdc		
Isolation interface de tension nominale	Câble: 400VAC	
Connектор: 30VAC/VDC		
Classe de protection du boîtier EN 60529: IP67 *	Condition de court-circuit	
Degré de pollution: 3		
B10d=2000000		
Vitesse de fonctionnement: min 2° / s; max. 90 ° / sec	TM=20 ans	

* Mettre en place le bouchon de sécurité pour garantir la protection IP67 (Fig.7). Remarque: Pour PS38H... M (connecteur), il est de la responsabilité du client de vérifier le degré de protection garanti par le connecteur du câble utilisé.

ADVERTENCIAS

El montaje y puesta en marcha de la bisagra de seguridad deben ser realizadas por personal cualificado, de acuerdo con las instrucciones que figuran en la ficha técnica, con las normas nacionales e internacionales vigentes y previa evaluación adecuada del riesgo de acuerdo con la normativa aplicable. El uso de la bisagra de seguridad siempre implica un pleno conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad vigentes, incluyendo UNI EN ISO 13849-1, IEC 60204-1, EN1088 y EN ISO 12100 CEI 44-5. La charnière avec interrupteur de sécurité intégré PS38H ne doit pas être utilisée dans des lieux présentant des écarts fréquents de température qui causent la condensation, en présence de gaz explosifs ou inflammables et doit toujours être protégée par un fusible adéquat (voir le tableau des spécifications électriques). La structure de la charnière PS38H ne doit pas être modifiée et la calotte de fermeture postérieure ne doit jamais être enlevée: Un assemblage incorrect ou une effraction de la charnière avec interrupteur de sécurité intégré peut rendre inefficace la protection et causer des dommages graves. Pendant le transport et le stockage les conditions de l'environnement indiquées doivent être respectées.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

La bisagra PS38H se puede montar en tres modos diferentes:

- Con tornillo de M6 según UNI 5933 ISO 10642. Tornillo de cabeza avellanada (no suministrado) y la cubierta del tornillo incluido en el kit (fig. 3).
- Con tornillo de M6 de cabeza cilíndrica con hexágono interior según UNI 5931 ISO 4762 (no suministrado) para ajustar con el casquillo suministrado en el kit (fig. 4).
- Con tornillo de M6 según UNI 5588 ISO 4032 (no comprendido en la fijación) en utilizando la llave específica suministrada con el kit (fig. 5). Fijar el lado de la charnière que contiene el interruptor micro en la parte fija (montante de la estructura) y el otro lado sobre el portillo.

- Dejar un espacio mínimo entre los agujeros perforados en las paredes de montaje y el diámetro de los tornillos de ensamblaje (máx. 0,5 mm).

El par de apriete recomendado no debe superar: 5 Nm.

La bisagra no debe ser utilizada como una final de carrera mecánico, ya sea para la apertura máxima de la puerta (180°) o para la puerta cerrada (0°). Para este fin se recomienda el uso de topes mecánicos externos para evitar que la puerta se abra completamente contra el cuerpo de bisagra montado en el bastidor (fig. 1) o superior al ángulo en que las dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano (fig. 2). La bisagra PS38H está generalmente montada con una o más bisagras complementarias PS38H-COMP. En el caso de apertura de la puerta horizontal o de un peso de puerta limitado, es posible utilizar solo una bisagra. Los cables de conexión deben estar siempre protegidos contra daños mecánicos.

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL INTERRUPTOR CON SEGURIDAD MÚLTIPLE INCORPORADO

- Los circuitos eléctricos necesitan protección contra cortocircuitos mediante fusibles tipo gG 500V 4A.
- El ángulo de intervención (véase los diagramas de movimiento) se ha fijado en 5° (se recomienda revisarlo según EN294).
- Para garantizar la función de protección de la seguridad, la bisagra debe ser capaz de girar al menos 11° (ver diagramas de movimiento), lo que equivale a la apertura forzada de los contactos NC por el actuador (apertura positiva).
- On peut modifier l'étalement de l'angle d'intervention jusqu'à 1°, en cas de portes avec des grandes dimensions, avant la mise en oeuvre de la charnière en agissant avec un tournevis à croix sur la vis de fixation (fig. 6).

Después de la modificación eventual de l'étalement, il est absolument nécessaire d'insérer le bouchon de sécurité (qui ne sera plus amovible) pour garantir le degré de protection IP67 (fig. 7). Los puntos de funcionamiento mostrados en el diagramma courses son somis a la misma variación (ex: angle d'intervention 1°, angle d'ouverture positive 7°). En condicione normales de uso, cuando se supera la vida mecánica del dispositivo, el ángulo de funcionamiento se puede mover a 3° del ángulo de inicio.

- Se recomienda revisar el correcto funcionamiento de la bisagra PS38H antes de la puesta en marcha y periódicamente.

- Wir empfehlen, dies vor der Inbetriebnahme zu überprüfen und dann regelmäßig die korrekte Funktion des PS38H-Scharniers zu prüfen.
- Cuando se abre la protección, la máquina se detiene inmediatamente. Cuando se mantiene abierta la protección en algún grado, el equipo no es capaz de arrancar.

Categoría de uso	PS38H-I Conector	PS38H-C cable
AC15 IEC 60947-5-1 Aplicaciones típicas: Control de la carga a corriente alterna electromagnética	24V	-
	120V	-
	250V	-
	400V	-
DC13 IEC 60947-5-2 Aplicaciones típicas: Control de la carga a corriente continua	24V	2A
	125V	-
	250V	-

Observación: La categoría de uso AC15 2A 24V se puede aplicar a PS38H-I, a pesar de que esta categoría no está certificada por IMQ, ya que no está previsto para las normas en curso d'utilisation.

DETERMINACIÓN DE LA CARGA MÁXIMA APPLICABLE

Para las charnières avec interrupteur de sécurité intégré de la ligne CFSW, étant utilisées comme dispositifs de seguridad, se fournissent comme valeur de repère la charge statique límite max (Sa, Sr, S90) au-dessus de laquelle la materia prima puede sufrir algunas deformaciones que podrían comprometer el funcionamiento correcto de la charnière. A esta valor devra être aplicado un coeficiente conveniente par rapport au nivel de seguridad de la aplicación específica. Las valores de carga indicadas en los tablas de las diferentes charnières son el resultado de las pruebas realizadas en nuestro laboratorio bajo temperatura y humedad controladas (23°C - 50% H.R.) en determinadas condiciones de uso y por un periodo limitado de tiempo.

P Peso de la puerta [N].

P₁ Carga extra adicional [N].

W Ancho de la puerta.

D Distancia [m] entre el centro de gravedad de la puerta y el eje de la bisagra. En condiciones normales D = W / 2

D₁ Distancia [m] entre el eje de la bisagra y el punto de aplicación de la carga adicional extra.

N Número de bisagras.

K Factor de seguridad.

d₁ Suma de las distancias [m] de todas las bisagras a la bisagra de referencia (d = d + d + ... + dn).

En el caso de solo dos bisagras instaladas, d es simplemente la distancia entre ellas.

Condiciones que deben comprobarse a fin de garantizar el correcto funcionamiento con dos o más bisagras El diseñador deberá utilizar los factores de seguridad adecuados (k) de acuerdo con el tipo de aplicación y el funcionamiento de la bisagra PS38H.

$$\frac{(P+P_1)}{N} \cdot k < Sa \\ \frac{[(P+D)+(P_1+D_1)]}{N} \cdot k < Sr \\ \frac{[(P+D)+(P_1+D_1)]}{d_1} \cdot k < S90 \\ \frac{[(P+D)+(P_1+D_1)]}{d_1} \cdot k < S90$$

Example hinge

P = 294 N (30 Kg)	D = 0.4 m	N = 3	490	= 163.k < 2100
-------------------	-----------	-------	-----	----------------