

TRMS 3-phase voltage monitoring relay
3-phases Spannungsüberwachungsrelais, echter effektivwert
Relais de contrôle de tension triphasé TRMS
Relé de control de tensión trifásica, medida TRMS
Relè di controllo per tensioni trifase TRMS
Sand rms-målende 3-faset spændingsovervågningsrelæ
TRMS三相电压监测继电器



Installation instructions
Installationshinweise
Notice d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Installationsvejledning
安装说明

Mounting and installation by skilled people only!
Montage und Installation nur durch Fachpersonal!
Montage et installation par des personnes habilitées seulement!
El montaje e instalación ha de realizarlo solo personal con experiencia!
Il montaggio e l'installazione va eseguito da parte di personale addestrato!
Montering og installation må kun foretages af faguddannede personer!
只能由技术熟练的人员安装！

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

DANSK

简体中文

① Connections

Connect the 3-phase power supply and the neutral (if present) taking care of the sequence. Connect the relay output according to the ratings. For DIN Rail version (DPB01), automatic screwdriver can be used with Max. tightening torque 0.5 Nm (fig. 1).

Keep power OFF while connecting!



① Anschlüsse

Schließen Sie die 3 Phasen L1, L2, L3 und den Nullleiter (falls vorhanden) an und achten Sie dabei auf die richtige Phasenfolge. Relaisausgang entspricht den Betriebsdaten anschließen. Bei der DIN-Schieneversion (DPB01), können automatische Schraubenzieher benutzt werden (Drehmoment max. 0,5 Nm) (Abb. 1).

Achten Sie während dem Anschließen auf Spannungsfreiheit!



① Connections

Connecter les 3 phases d'alimentation et le neutre (si présent) en prenant soin de respecter l'ordre des phases. Connecter la sortie relais selon le schéma. Pour la version rail DIN (DPB01), un tournevis automatique peut être utilisé avec un couple de serrage max 0,5 Nm (fig. 1).

Couper l'alimentation lors des raccordements!



① Conexiones

Conectar las tres fases de alimentación y el neutro (si está disponible) teniendo en cuenta la secuencia de fases. Conectar el relé de salida de acuerdo a la carga indicada. Para la versión a carril DIN (DPB01), puede usarse un destornillador automático (max. par 0,5 Nm) (fig.1).

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!



① Collegamenti

Collegare la rete trifase e il neutro (se presente) rispettando la sequenza. Collegare l'uscita relé secondo i valori di carico indicati. Per la versione DIN-rail (DPB01) può essere utilizzato un avvitatore automatico con massima coppia di serraggio di 0,5 Nm (fig. 1).

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!



① Tilslutninger

Tilslut den 3-fasede forsyningsspænding samt nul (hvis den er til stede), vær opmærksom på korrekt fasefølge. Tilslut relæudgangen i overensstemmelse med data. Man kan benytte automatisk skruetrækker på DIN-skinne type (DPB01), med max. tilspændingsmoment 0,5 Nm (fig. 1).

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!



① 连接

连接 3 相电源和中性线（如果存在），请注意顺序。根据额定值连接继电器输出。对于 DIN 导轨式版本 (DPB01)，可使用最大拧紧扭矩为 0.5 Nm 的自动螺丝刀 (图 1)。

连接时请切断电源！



② Function and input range setting

Select the input voltage range by setting DIP switches 3, 4 and 5 according to the table in fig. 2.
Use DIP switch 1 to set a power ON delay. The actual mains reading will start after this set delay, thus alarms are inhibited during the delay. DIP Switch 2 sets the mains as either 3Ph (Delta) or 3Ph + N (Star).

Do not open the DIP-switches cover when Power Supply is ON



② Wahl der Funktion und des Eingangsbereichs)

Eingangsspannungsbereich durch Einstellen der DIP-Schalter 3, 4 und 5 gemäß der Tabelle in Abb. 2 wählen. DIP-Schalter 1 zum Einstellen einer Einschaltverzugszeit benutzen. Das Lesen der aktuellen Stromversorgungswerte beginnt nach Ablauf dieser eingestellten Verzugszeit, damit sind Alarne während der Verzugszeit unterdrückt. DIP-Schalter 2 stellt für die Stromversorgung entweder 3 Phasen (Dreieck) oder 3 Phasen + N (Stern) ein.

Achtung! Gerät vor dem Öffnen der DIP-Schalterabdeckung spannungsfrei Schalten



② Paramétrage de la fonction et de la gamme de mesure

Sélectionnez la plage de tension d'entrée en réglant les commutateurs DIP 3, 4 et 5 selon le tableau de la fig. 2. Utiliser le commutateur DIP 1 pour régler un délai de mise sous tension. La lecture du secteur courant démarera après ce délai. Les alarmes sont donc neutralisées pendant ce délai. Le commutateur DIP 2 règle le secteur sur Triphasé (Delta) ou sur Triphasé + N (étoile).

Ne pas ouvrir le couvercle des micro commutateurs si l'appareil est sous tension.



② Ajuste del rango de entrada y de la función

Seleccione el intervalo de tensión de entrada ajustando los interruptores DIP 3, 4 y 5 en función de la tabla de la fig. 2. Utilice el interruptor DIP 1 para configurar un retardo a la conexión. La lectura efectiva se iniciará tras el retardo configurado, de modo que las alarmas estarán inhabilitadas durante ese tiempo. El interruptor DIP 2 configura la red como trifásica (triángulo) o trifásica + neutro (estrella).

No abrir la tapa de los interruptores DIP bajo tensión de alimentación



② Messa a punto della portata d'ingresso e della funzione

Selezionare la gamma di tensione di ingresso impostando i DIP switch 3, 4 e 5 secondo la tabella in fig. 2. Agire sul DIP switch 1 per impostare il ritardo all'accensione. L'effettiva lettura degli ingressi inizierà dopo questo ritardo, quindi gli allarmi sono inibiti durante questo ritardo. Il DIP switch 2 imposta il tipo di rete elettrica o come Trifase (Triangolo) o come Trifase con Neutro (Stella).

Non aprire lo sportello DIP-switch se l'alimentazione è collegata!



② Indstilling af funktions- og indgangsområde

Vælg indgangsspændingen ved at indstille DIP-omskifter 3, 4 og 5 i henhold til tabellen i fig. 2. Brug DIP-omskifter 1 for at indstille en tændingsforsinkelse (ON). Den aktuelle aflæsning af strømforsyningen starter efter den indstillede forsinkelse. Derved undertrykkes alarmerne under forsinkelsen. DIP-omskifter 2 indstiller strømforsyningen som enten 3Ph (Delta) eller 3Ph + N (Star).

Beskættelsesdækslet over DIP-switches må ikke fjernes, når forsyningsspændingen er tilsluttet



② 功能和输入范围设置

根据图 2 中的表格，通过设置 DIP 开关 3、4 和 5 来选择输入电压范围。使用 DIP 开关 1 设置通电延迟。实际电源读数将在此设定延迟后开始，因此延迟期间会禁用警报。DIP 开关 2 将电源设置为 3Ph (三角接线) 或 3Ph + N (星形接线)。

切勿在电源开启时打开 DIP 开关盖



③ Mechanical mounting (DPB01)

Hang the device to the DIN-Rail ensuring rear lower clip latching. Use a screwdriver to remove the product as shown in figure 3.

③ Montage (DPB01)

Befestigen Sie das Relais auf der DIN-Schiene und achten Sie darauf, daß die Befestigungs Feder eingerastet ist. Benutzen Sie einen Schraubendreher, wie im nebenstehenden Bild 3 gezeigt, um das Relais wieder zu entfernen.

Einschalten und Einstellungen
Korrekte Eingangsspannungsbereich sicherstellen. Gewünschte Unter- und Überspannungswerte durch Drehen der entsprechenden oberen und mittleren Drehschalter einstellen. Gewünschte Verzugszeit für Alarm, wenn erforderlich, durch Drehen des unteren Drehschalters einstellen. Spannung einschalten; wenn alle 3 Phasen in der korrekten Reihenfolge vorhanden sind und der Spannungswert innerhalb der eingestellten Grenzen liegt, schaltet die grüne LED auf AN, das Ausgangsrelais und die gelbe LED sind ebenfalls AN.

③ Montage mécanique (DPB01)

Accrocher l'appareil sur le rail DIN en s'assurant que l'agrafe est positionnée. Utiliser un tournevis pour retirer le produit tel indiqué sur le schéma 3.

Mise en service et réglage
Vérifiez que la plage de tension d'entrée est correcte. Réglez les valeurs de sous-tension et surtension en ajustant respectivement les molettes supérieure et du milieu. Réglez le délai sur alarme, le cas échéant, en ajustant la molette inférieure. Mettez sous tension si les 3 phases sont présentes, dans la bonne séquence, et si la valeur si située dans les limites prévues, la DEL verte s'allume, le relais de sortie et la DEL jaune sont allumés.

③ Montaje Mecánico (DPB01)

Sujetar el equipo al carril DIN asegurando que los clips de sujeción traseros estén fijados. Use un destornillador para manipular el equipo como indica la figura 3.

Ajuste y puesta en marcha
Compruebe que el intervalo de la tensión de entrada sea correcto. Configure el valor de sub-tensión y sobretensión que deseé girando los diales superior e intermedio respectivamente. Configure, en caso necesario, el retardo a la conexión de la alarma que deseé girando el dial inferior. Active la alimentación; si las tres fases están presentes en la secuencia adecuada y el valor se encuentra dentro de los límites configurados, el LED verde se iluminará y el relé de salida y el LED amarillo estarán encendidos.

③ Montaggio sulla guida DIN (DPB01)

Aggiungere lo strumento alla guida DIN verificando la chiusura della molla. Per rimuovere il prodotto dalla guida usare un cacciavite come mostrato in figura 3.

Accensione e regolazione
Assicurarsi che la tensione d'ingresso sia corretta. Impostare le sotto e sovratensioni desiderate, rispettivamente, sulle manopole superiore e centrale. Impostare il ritardo di allarme, se richiesto, agendo sulla manopola inferiore. Accendere il dispositivo. Se le 3 fasi sono tutte presenti, nella corretta sequenza ed il valore di tensione nei limiti impostati, i LED verde e giallo si accenderanno ed il relé di uscita si eccita.

③ Mekanisk montering (DPB01)

Monter systemet på DIN-skinnen, og sørge for, at fjederen låser. Afmontering af systemet foretages ved at anvende en skruetrækker som vist i figuren 3.

Opstart og justering
Sørg for, at indgangsspændingen er korrekt. Indstil den ønskede værdi for over- og underspænding ved at dreje henholdsvis det øverste og nederste hjul. Indstil evt. det ønskede relæ på alarm ved at dreje det nederste hjul. Tænd for strømmen (ON) i den korrekte rækkefølge, hvis alle 3 faser er tilstede og ligger inden for de indstillede grænseværdier, tændes den grønne LED (ON), og udgangsrelæet og den gule LED tændes (ON).

④ 调整和启动

确保输入电压范围正确。通过分别转动上旋钮和中旋钮设置所需的欠电压值和过电压值。如果需要，通过转动下旋钮设置所需的警报延迟。如果所有 3 相都是正确的顺序，并且数值位于设定限值内，可打开电源，此时绿色 LED 指示灯会亮起，输出继电器和黄色 LED 指示灯也会亮起。

When the voltage value goes above the over, or below the under voltage limits, for more than the set delay time, the relay and yellow LED turn OFF, the red "AL" LED (blinking 2 Hz during the delay time) turns ON.
If the phase sequence is wrong, or one phase is lost, the output relay releases immediately (only 200 ms delay occurs).
This failure is indicated by the red "AL" LED which flashes 5 Hz as long as the alarm condition is occurring.

Wenn der Spannungswert für länger als die eingestellte Verzugszeit die obere Spannungsgrenze überschreitet oder die untere unterschreitet, schalten das Relais und die gelbe LED auf AUS, und die rote „AL“-LED (blinkt mit 2 Hz während der Verzugszeit) schaltet auf AN.
Wenn die Phasenfolge falsch ist oder eine Phase ausfällt, fällt das Ausgangsrelais sofort ab (es erfolgt nur eine Verzugszeit von 200 ms).
Dieser Fehler wird von der roten „AL“-LED angezeigt, die mit 5 Hz blinkt, solange die Alarmbedingung besteht.

Lorsque la valeur de tension passe sous les limites de surtension ou de sous-tension plus longtemps que le délai prévu, le relais et la DEL jaune s'éteignent et la DEL rouge « AL » (clignotante à 2 Hz pendant le délai) s'allume.
Si la séquence de phase est fausse, ou si une phase est perdue, le relais de sortie se déclenche immédiatement (un délai de 200 ms s'écoule).
Cette défaillance est indiquée par la DEL « AL » rouge qui clignote à 5 Hz tant que l'état d'alarme subsiste.

Cuando el valor de la tensión supere el límite de sobre-tensión o descienda por debajo del límite de subtensión durante un tiempo superior al retardo configurado, el relé y el LED amarillo se apagará y el LED "AL" rojo (intermitencia de 2 Hz durante el tiempo de retardo) se iluminará.
Si la secuencia de la fase es incorrecta o se pierde una fase, el relé de salida se abrirá de inmediato (solamente se producirá un retardo de 200 ms).
El LED "AL" rojo señalará este fallo con una intermitencia de 5 Hz durante el tiempo que se prolongue la alarma.

Quando il valore della tensione supera il limite di sovratensione o scende sotto il limite impostato, per un tempo superiore al ritardo di allarme, il LED giallo ed il relè si spengono il LED "AL" rosso (lamppeggiante a 2 Hz durante il ritardo) si accende fisso.
Se la sequenza delle fasi è errata, oppure se una fase viene a mancare, il relè di uscita si disaccosta ed il relativo LED giallo si spegne immediatamente (solo 200ms di ritardo).
Questa condizione è indicata dal LED "AL" rosso che lampeggia con frequenza 5 Hz finché permane lo stato d'allarme.

Når spændingsværdien kommer over eller under spændingsgrænserne i mere end den indstillede forsikelses-tid, slukkes relæet og den gule LED (OFF), og den røde "AL" LED (blinker med 2 Hz under forsikelsestiden) tænderes (ON).
Hvis fasesekvensen er forkert, eller en af faserne mistes, udløses udgangsrelæt straks (kun en 200 ms forsikelse opstår).
Denne fejl angives ved hjælp af den røde "AL" LED, som blinker med 5 Hz, så længe alarmbetegnelsen vedvarer.

如果电压值高于过电压限值或低于欠电压限值的时间超过设定延迟时间，继电器和黄色 LED 指示灯会熄灭，红色 "AL" LED 指示灯（延迟时间内以 2 Hz 的频率闪烁）会亮起。
如果相序错误或其中一个相位丢失，则输出继电器立刻断开（仅发生 200 ms 延迟）。此故障通过红色 "AL" LED 指示灯指示，只要触发条件，警报就会产生 5 Hz 的频率闪烁。

⑤ Note

The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.

⑥ Terminals

Power supply:
DPB01: L1, L2, L3, N
PPB01: 5, 6, 7, 11
Relay output:
DPB01: 15, 16, 18
PPB01: 1, 3, 4

Each terminal can accept up to 2 x 2.5 mm² wires (DPB01).

⑤ Bemerkungen

Heben Sie bitte die Originalverpackung für eventuelle Rücksendungen an die Serviceabteilung auf.

⑥ Anschlußklemmen

Betriebsspannung:
DPB01: L1, L2, L3, N
PPB01: 5, 6, 7, 11
Relaisausgang:
DPB01: 15, 16, 18
PPB01: 1, 3, 4

Klemmenanschluß bis max. 2 x 2,5 mm² je Klemme (DPB01).

⑤ Note

L'emballage doit être conservé lors du retour du matériel en cas de remplacement ou de réparation.

⑥ Borniers

Alimentation:
DPB01: L1, L2, L3, N
PPB01: 5, 6, 7, 11
Sortie relais:
DPB01: 15, 16, 18
PPB01: 1, 3, 4

Chaque borne peut accepter des câbles 2 x 2,5 mm² (DPB01).

⑤ Nota

El embalaje deberá ser guardado para reenviar el equipo en caso de reparación o cambio.

⑥ Terminales

Alimentación:
DPB01: L1, L2, L3, N
PPB01: 5, 6, 7, 11
Relé de salida:
DPB01: 15, 16, 18
PPB01: 1, 3, 4

Cada terminal admite 2 cables de 2,5 mm² (DPB01).

⑤ Nota

Conservare l'imballo originale in caso di sostituzione o riparazione.

⑥ Terminali di collegamento

Alimentazione:
DPB01: L1, L2, L3, N
PPB01: 5, 6, 7, 11
Uscita relè:
DPB01: 15, 16, 18
PPB01: 1, 3, 4

Ad ogni morsetto possono essere collegati 2 fili di 2,5 mm² (DPB01).

⑤ Bemærk

Gem emballagen til brug ved returnering i forbindelse med erstatteringsleverance eller reparation.

⑥ Terminaler

Forsyning:
DPB01: L1, L2, L3, N
PPB01: 5, 6, 7, 11
Relæudgang:
DPB01: 15, 16, 18
PPB01: 1, 3, 4

Til hver terminal kan bruges op til 2 x 2,5 mm² ledninger (DPB01).

⑤ 注意

应保存包装材料，以便在需要更换或修理时重新运送。

⑥ 端子

电源:
DPB01: L1, L2, L3, N
PPB01: 5, 6, 7, 11
输出:
DPB01: 15, 16, 18
PPB01: 1, 3, 4

每个端子可接受最大 2 x 2.5 mm² 的电线。(DPB01).

General warnings:

- Read carefully the present instruction manual, If the device is used in a manner not specified by the manufacturer the protection function may be impaired.
- All operations concerning installation, or unmounting, of device or modules shall be carried out by qualified personnel and after having disconnected all power sources.
- A readily accessible overcurrent protection (fuse or circuit breaker) shall be incorporated in the building installation wiring.

UL Notes:

- Use 60 or 75°C copper (CU) conductor and wire size No. 30-14 AWG, stranded or solid (DIN models only)
- Terminal tightening torque of 4.4 Lb-In" (DIN models only)
- Being these devices Overvoltage Category III they are: "For use in a circuit where devices or system, including filters or air gaps, are used to control overvoltages at the maximum rated impulse withstand voltage peak of 4.0 kV. Devices or system shall be evaluated using the requirements in the Standard for Transient Voltage Surge Suppressors, UL 1449 and shall also withstand the available short circuit current in accordance with UL 1449
- The devices shall be installed in a pollution degree 2 environment or better.
- For UL61010 compliance: The plug-in models shall be used with Carlo Gavazzi ZPD11, ZPD11A or ZPD11XA DIN Rail Sockets



FIG. 1







FIG. 3



FIG. 2



AC input voltage							
208 V	220 V	230 V	240 V	380 V	400 V	415 V	480 V
ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF



Responsibility for disposal / Verantwortlichkeit für Entsorgung / Responsabilité en matière d'élimination / Responsabilidad de eliminación / Responsabilità di smaltimento/ Ansvar for borts-kaffelse / 处理责任:

The product must be disposed of at the relative recycling centres specified by the government or local public authorities. Correct disposal and recycling will contribute to the prevention of potentially harmful consequences to the environment and persons.

Dieses Produkt muss bei einem geeigneten von der Regierung oder lokalen öffentlichen Autoritäten anerkannten Recyclingbetrieb entsorgt werden. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zur Vermeidung möglicher schädlicher Folgen für Umwelt und Personen bei.

Éliminer selon le tri sélectif avec les structures de récupération indiquées par l'État ou par les organismes publics locaux. Bien éliminer et recycler aidera à prévenir des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et les personnes.

Eliminar mediante recogida selectiva a través de las estructuras de recogida indicadas por el gobierno o por los entes públicos locales. La correcta eliminación y el reciclaje ayudarán a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medioambiente y para las personas.

Smaltire con raccolta differenziata tramite le strutture di raccolte indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento e il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per le persone. Produkter skal bortskaffes på en lokal, godkendt genbrugsstation. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil bidrage til at mindske eventuelle skadelige konsekvenser for miljøet, mennesker og dyr.

产品必须在当地政府或公共机构所指定的相关回收中心内进行处理。正确处理和回收可以防止对环境和人身安全造成潜在的危害。